ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 10

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (спорткорпус)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Болдина, д. 126

СОГЛАСОВАНО
Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

_____ Новикова А.Ф
«____» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
«____» _____ 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 10

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (спорткорпус).**
1.2. Адрес объекта: **Тульская область, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 126.**
1.3. Сведения о размещении объекта:S общ.- 2026,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание _лит. А 2 этажа, 1006,4 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А1 2 этажа, 121,5 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А2 2 этажа, 121,5 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А3 1 этаж, 170,6 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А4 1 этаж, 170,6 кв. м

1.4. Год постройки здания **1961 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.** капитального **2024 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТУлГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, просп.Ленина, д.92.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образовательная деятельность**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **– 200 человек.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **ул. Болдина**

Трамвай № 14

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **251 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **пять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые,** со звуковой сигнализацией, **таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (О, Г, У)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-И**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается 03/10 от 07.06.2023 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации. **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» февраля 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № 10 от «16» февраля 2023 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «17» февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
«____» _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10

«18» февраля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (спорткорпус).**
1.2. Адрес объекта: **Тульская область, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 126.**
1.3. Сведения о размещении объекта:S общ.- 2026,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание _лит. А 2 этажа, 1006,4 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А1 2 этажа, 121,5 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А2 2 этажа, 121,5 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А3 1 этаж, 170,6 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А4 1 этаж, 170,6 кв. м

1.4. Год постройки здания **1961 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.** капитального **2024 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТУлГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, просп.Ленина, д.92.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образовательная деятельность**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **– 200 человек.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка: **ул. Болдина, Трамвай № 14**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **251 м.**
3.2.2 время движения (пешком) **пять минут.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые,** со звуковой сигнализацией, **таймером;**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано_____
_____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
«____» _____ 2023 г.
.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 10

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ «16» февраля 2023 г.
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (спорткорпус).**
1.2. Адрес объекта: **Тульская область, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 126.**
1.3. Сведения о размещении объекта:S общ.- 2026,4 кв.м.
- отдельно стоящее здание _лит. А 2 этажа, 1006,4 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А1 2 этажа, 121,5 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А2 2 этажа, 121,5 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А3 1 этаж, 170,6 кв. м
- часть здания: пристройка лит. А4 1 этаж, 170,6 кв. м

1.4. Год постройки здания **1961 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.** капитального **2024 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТУлГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, просп. Ленина, д.92.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка: **ул. Болдина, Трамвай № 14**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **251 м.**
3.2.2 время движения (пешком) **пять минут.**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые,** со звуковой сигнализацией, **таймером;**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		2-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		7,9,13,14,23, 28-35
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		10,11,12,21, 22, 24-27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		15-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		1, 36-39

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-И**
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование с общественными объединениями инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации. **zhit-vmeste.ru**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 6 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 20 л.

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В._____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А._____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Инженер ОТН Зотова М.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

_____
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано «18» октября 2022 г. (протокол № 10) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____
(подпись)

Приложение №1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 10
от «16» февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

г. Тула, ул. Болдина, д. 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести горизонтальный знак «инвалид» размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущий ремонт Письмо в МО
	Общие требования к зоне	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП - В		1	Текущий ремонт Письмо в МО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 10
от «16» февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание со стороны ул. Смидович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
г. Тула, ул. Болдина, д. 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				2,3	Отсутствуют травмобезопасные окончания у поручней	О, С, Г, У	Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				3	Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях.	С	Обозначить осязательными предупреждающим и наклейками начало/окончание поручней	Текущий ремонт
				2	Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ !ОПАСНОСТЬ!»	С	Установить тактильно-контрастные указатели. Их следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа,	Текущий ремонт

							начала опасного участка, перед внешней лестницей. (п. 5.1.10 СП 59. 13330.2020)	
				2	Отсутствует кнопка вызова перед лестницей	К, О, С, Г	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		2	Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло-коляске	К	Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 24 метра с двухуровневыми сооснымипоручнями на высоте 0.7 и 0.9м и разворотными площадками 1,5м х 1,5м через каждые 8-9м. (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4				Не требуется
2.4	Дверь	есть		4	Отсутствует	С, Г, У	Установить	Текущий

	(входная)				информационная тактильная табличка с названием организации и режимом работы, продублированная шрифтом Брайля		информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы, продублированную шрифтом Брайля, на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки (п.6.5.9 СП 59.13330.2020)	ремонт
				4	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				4	Отсутствуют знаки доступности для всех групп МГН	К, О, С, Г, У	Установить знаки доступности входов на объект (п.6.5.1. СП 59.13330.2020) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				4	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		6	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери	С, У	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери	Текущий ремонт
				6	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на	Текущий ремонт

							уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	
				5	Не закреплено резиновое покрытие	К, О, С	Резиновое покрытие должно быть надежно закреплено, оно не должно сдвигаться или «задираться» при контакте с обувью, тростью ГОСТ Р 52875-2018 п. 5.1	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		2-6	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О, Г, У).

Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 10
от «16» февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
г. Тула, ул. Болдина, д. 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение	К,О,С, Г,У	Предусмотреть установку тактильной или тактильно-звуковой информационной мнемосхемы справа при входе в помещение (не далее 2-4м от входа) на высоте 1.2-1.6м, отображающей информацию о помещениях в здании. Не мешая основному потоку посетителей	Текущий ремонт
				9	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствует место для собаки – поводыря.	С	Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке.	Текущий ремонт

							(п. 6.2.5 СП 59. 13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	
				9,32, 34,35	Отсутствуют поручни на путях движения	С, О	Установить поручни с обеих сторон коридора в качестве средства поддержания равновесия и указания направления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ослабленных физически, слабовидящих или слепых пользователей, на высоте 0,9-1 м, диаметр поручня ≥ 0,045 м, расстояние от стены до поручня ≥ 0,045 м, стена вдоль установленного поручня должна быть гладкой. ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.4	Текущий ремонт
				9	Рекомендуется установить в холе первого этажа информационный терминал (киоск), для получения информации об объекте	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов с сенсорным управлением, с автоматическим озвучиванием текста голосом, с системой вызова помощника. (п. 6.5.7 СП 59. 13330.2020).	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		14, 31, 34	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				14, 31, 33	Отсутствуют бортики на	О	Рекомендуется оборудовать бортики	Текущий ремонт

					боковых краях ступеней, не примыкающ их к стенам		высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59. 13330.2020)	
				14, 31	Отсутствует обозначение начало/оконч ание поручней и нумерация этажей.	С, О	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа.	Текущий ремонт
				14, 31	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы.	С, О, Г, У	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует доступ на второй этаж	К, О	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитал ьный ремонт, индивид уальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		13, 23	Отсутствуют информирую щие тактильные таблички с названием конечной цели движения	К,О,С, Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				14	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога	Текущий ремонт

							дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		28, 31, 32, 34, 35	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу	Текущий ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5).	Текущий ремонт
					Отсутствуют зоны безопасности	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
				31, 34	На верхних и	К, О,	Установить на	Текущий

					нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы	С, Г, У	каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени. (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)	ремонт
				29, 30	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находится в открытом состоянии	Текущий ремонт
				28, 34	Отсутствуют двухсторонние поручни	С, О	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
					Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках не предусмотрено эвакуационное кресло - Самоспас	К	Для эвакуации инвалидов на креслах -колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		7,9,13,14,23, 28-35	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У)

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 10
от «16» февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
г. Тула, ул. Болдина, д. 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (Раздевалки)	нет		10	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				11	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К, О, С, Г,У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0.8м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				12	Отсутствую универсальные кабины, доступные для всех категорий граждан	К,О,С,Г,У	В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте.	Текущий ремонт

							Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных следует устанавливать на той же высоте. (п. 8.5.14 СП 59.13330.2020)	
				12	Отсутствует места для хранения кресел-колясок	К, О, С, Г, У	В помещениях раздевальных для занимающихся инвалидов следует предусматривать: места для хранения кресел-колясок; скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6 х 0,8 м. (п. 8.5.14 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		20, 25	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием	Текущий ремонт

							помещений продублированную шрифтом Брайля (п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				21, 26	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К,О,С	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0.8м в свету. Также до ремонта обе створки двери должны находится в открытом состоянии (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				24, 27	Отсутствуют зоны безопасности	С, О, У	Предусмотреть в залах зоны безопасности размером 1,5*1,5 м (п. 4.5 СП 31-112-2004). Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручни для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы	Текущий ремонт
				22, 24, 27	Отсутствует специальное напольное покрытие	К, О	В качестве напольного покрытия в залах для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использовать спортивный паркет или амортизирующие синтетические материалы. (п. 8.5.16. СП 59 13330.2020)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет						
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		10,11,12,21, 22, 24-27	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (О, Г, У).

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №10
от «16» февраля 2023 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

г. Тула, ул. Болдина, д. 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		15	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы	К, О, С, Г,У	Установить таблички с названием помещений и знаками доступности на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				19	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, желательно размером не менее 1,65х2,2м,(2.2м*2.2м) с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				19	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) рядом с откидным поручнем	Текущий ремонт

							(п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	
				16	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. При капитальном ремонте, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				17	Высота порога превышает 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				19	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей.	К, О, С	Установить откидные и стационарны поручни рядом с унитазом, на высоте 0,85 (0.9м), крючки для тростей и др принадлежностей разместить рядом с унитазом и раковиной на высоте 1.1м (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				18	Отсутствует поворотное зеркало	К,С,Г, О,У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0.85 до 1.1 м).	Текущий ремонт
				18	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками (п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, Г, У)		15-19	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (О, Г, У).

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 10
от «16» февраля 2023 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
г. Тула, ул. Болдина, д. 126

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП	Текущий ремонт

							59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своегоположения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).

1.

2.

ФИТНЕС-КЛУБ ТулГУ
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ • ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
16.00-21.00 тел. 35-05-89

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

18 Игровой зал
Спорткорпус ТулГУ – игровой зал
Аудитория для проведения практических занятий

26.

27.



28.

29.

30.



31.

32.

33

34

35.

36.

37.

38.



39.