

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д. 1 Б

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (СРО ВОИ)



Ильичева А.Ф.
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Григорьев В.И.
« » 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 02

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (учебный корпус № 12).**
- 1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **4 этажа, 4525,6 кв. м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
- 1.4. Год постройки здания **1957 г.**, последнего капитального ремонта **2004 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.** капитального **2039 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, ул. Агеева, д.1б.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **400 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет, Автобусы № 1, 3, 18, 25, 26, 27а, 28; Троллейбусы № 1, 2.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП, Письмо в МО

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 03/02 от 07.06.2023г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 02 от «12» октября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «14» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02

«16» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (учебный корпус № 12).**
- 1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4 этажа, 4525,6 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
- 1.4. Год постройки здания **1957 г.**, последнего капитального ремонта **2004г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.** капитального **2039 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, ул. Агеева, д.1б.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **400 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет, Автобусы № 1, 3, 18, 25, 26, 27а, 28; Троллейбусы № 1, 2.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР Письмо в МО

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 02**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«12» октября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус № 12).
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4525,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания 1957 г., последнего капитального ремонта 2004г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г. капитального 2039 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, ул. Агеева, д.1б.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет, Автобусы № 1, 3, 18, 25, 26, 27а, 28; Троллейбусы № 1, 2.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
 «А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,
 «Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,
 «ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,
 «ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И		69
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		1-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		6-9, 13,28, 32-38, 49,50, 53-55, 61-65
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К, Г, У)		15,17,18, 20, 22-27, 46-48, 51,52, 57-60
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		29-31, 39-44
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- В		68-74

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в МО

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР Письмо в МО

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: III-V.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 03/02 от 07.06.2023

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 37 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. _____ (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. _____ (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____ (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. _____ (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____ (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «22» октября 2022 г. (протокол № 02) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)
г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-	-			Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		69	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К, С, О, У, Г	Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м x 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290)	Текущий ремонт Письмо в МО
	Общие требования к зоне	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И	-	69	Текущий ремонт Письмо в МО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно.

I. Результаты обследования:

2.1 Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)

г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0,1 м (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				1	Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях	С	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней	Текущий ремонт
				1	Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ!О ПАСНОСТЬ!»	С	Установить тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5-0.6м на расстоянии 0,3-0,04 м перед внешней лестницей (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				1	Отсутствует кнопка вызова	К, О, С, У	Перед лестничным маршем на высоте 0,85 м -1,1 м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре (СП.59.13330.2020)	Текущий ремонт

							п.6.1.1, п.8.1.7) ГОСТ 52131-2019	
2.2	Пандус (наружный)	Нет		1	Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло-коляске	К	Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 14 метров с двухуровневыми соосными поручнями и разворотными площадками (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство)	Капиталь ный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		1				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	Есть		2	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта при необходимости обе створки двери должны находиться в открытом состоянии	Текущий ремонт
				3	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				1	Отсутствуют знаки доступности для всех групп МГН	К, О, С, Г, У.	Установить знаки доступности входов на объект (п.6.5.1. СП 59.13330.2020) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				1	Отсутствует информационная вывеска с названием учреждения и режимом работы, дублированная шрифтом Брайля	С.	Установить информационную тактильную вывеску с шрифтом Брайля названием учреждения и режимом работы, рядом с дверью со стороны дверной	Текущий ремонт

							ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом (п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				2	Не закреплено противоскользящее покрытие	О, С	Закрепить противоскользящее покрытие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		4,5	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии при оказании помощи инвалидам	Текущий ремонт
				4	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				4	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на 2х уровнях 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		1-5	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)

г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		6	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение	К, О, С, Г, У	Предусмотреть установку тактильной или тактильно-звуковой информационной мнемосхемы справа при входе в помещение (не далее 2-4м от входа) на высоте 1,2-1,6 м, отображающей информацию о помещениях в здании. Не мешая основному потоку посетителей	Текущий ремонт
				6	Рекомендуется установить в холе первого этажа информационный терминал (киоск), для получения информации об объекте	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов с сенсорным управлением, с автоматическим озвучиванием текста голосом, с системой вызова помощника (п. 6.5.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				7, 8, 28, 37, 50, 53, 54, 61	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для	Текущий ремонт

							спины и подлокотником (п. 5.3 СП 59.13330.2020)	
				7, 8	Отсутствует место для собаки – поводья	С	Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м ² с возможностью фиксации собаки на свободном поводке (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
				49, 50, 53, 54, 61	Не выделены и не ограждены, элементы технических конструкций, колонны вдоль путей движения	К, О, С	Рекомендуется нанести тактильную разметку или установить ограждения высотой не менее 0,9 м или колесоотбойники на высоте 0,05 м	Текущий ремонт
				38, 45, 49, 55, 56, 64	Отсутствуют поручни		Рекомендуется оборудовать пристенные поручни на путях движения для инвалидов на высоте 0,9 м	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		9, 35, 36	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				9, 35, 36	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				9, 35, 36	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация	С	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание	Текущий ремонт

					этажей		поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет		-	Отсутствует доступ на первый, второй и последующие этажи	К, О	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	Есть		13, 33, 64	Высота дверных порогов превышает 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				13, 32, 55, 64	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием и номерами конечной цели движения	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля наименование институтов, кафедр, факультета и кабинетов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да		34, 35, 65	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу	Текущий ремонт

				34, 35, 36	На верхних и нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы	К, О, С, Г, У	/входу Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствуют зоны безопасности	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5)	Текущий ремонт
					Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло - Самоспас	К	До капитального ремонта для эвакуации инвалидов на креслах -колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		6-9,13, 28, 32-38, 49,50, 53-55, 61-65	Текущий ремонт Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)
г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		15, 20, 22, 24, 46, 51, 57	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				23, 25, 47, 52, 58	Ширина дверного проема менее 0,9 м	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0,8 м в свету (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				17, 59	При входе в учебные аудитории высота порогов дверных проемов превышает 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020)	Текущий ремонт
				18, 27, 52	Отсутствует световой	С, Г	Установить световой оповещатель начало	Текущий ремонт

					оповещатель		– окончание занятий. (п. 8.2.5 СП 59.13330.2020)	
				18,27, 52	Учебные аудитории не оборудованы аудиовизуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуально и коллективного пользования	С, Г	Рекомендуется оборудовать классы ауди-визуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования, а также индукционной петлей, системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей или беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, работающая в FM режиме (радиокласс, FM-система) для инклюзивного образования), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №1309) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов (столы и стулья для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). Рекомендуется предусмотреть	Текущий ремонт

							оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения для предметных кабинетов. Предусмотреть уровень освещенности не менее 100 лк.	
				18, 27, 52	Не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов, отсутствуют разворотные площадки и место для проезда инвалидов на коляске	К, О, С, Г, У	Оборудовать первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (п.8.2.2 СП 59.13330.2020) Оборудовать разворотные площадки, место для проезда инвалидов на коляске	Текущий ремонт
				18, 27, 52	Учебные аудитории не оборудованы специальными партами для инвалидов на креслах-колясках	К	Установить специальные парты для инвалидов на креслах-колясках. Поверхность столов, используемых инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	Компьютерные аудитории	Есть		48, 60	Компьютерные классы не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется оснастить компьютерные кабинеты (не менее 5% мест) специализированным оборудованием и программным обеспечением, в том числе, Интернет	Текущий ремонт

							ресурсом, а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, программы распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.)	
				61, 62, 63	Вдоль стен коридора присутствуют стеклянные витрины	К, О, С, Г, У	Контрастно выделить выступающие элементы, которые расположены вдоль коридора. А также установить колесоотбойник на высоте 0,05 м	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		26	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений, а также не обозначен вход в помещение	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички, которые располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6 м, таблички должны быть выполнены рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с шрифтом Брайля	Текущий ремонт
				27	Не выделены места для инвалидов	К, О, С, Г, У	Рекомендуется выделить места для инвалидов на коляске рядом со входом, для слабовидящих и слабослышащих выделить места в первом ряду. Оборудовать индукционной петлей	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет		-	-	-	-	-
4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	Нет						

	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020
--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У)		15, 17, 18, 20, 22-27, 46-48, 51, 52, 57-60	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К, О, У)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)

г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		30, 31, 41, 43,44	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				39	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы.	К, О, С, Г, У	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,4-1,6м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м. от края двери, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом (п.6.3.6. СП 59.13330.2020) Установить знаки доступности для инвалидов	Текущий ремонт.
				31, 44	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала)	К, О, С, Г	Установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. (СП.59.13330.2020 п.6.3.6) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				31, 44	Отсутствуют, откидные и	К, О, С	Установить откидные и стационарные поручни,	Текущий

					стационарные поручни, крючки для тростей		на высоте 0,85 (0,9 м), крючки для тростей на высоте 1.1м (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	ремонт
				30, 41	Отсутствует поворотное зеркало	К, С, Г, О, У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0,85 до 1,1 м)	Текущий ремонт
				30, 41	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой	К, С, Г, О, У	В кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				29, 40, 42	Ширина дверного проема менее 0,9 м	К, О, С	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0,8 м в свету (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				39	Дверные полотна контрастно не выделены цветом	С	Выделить контрастно дверные полотна относительно окружающей среды	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В		29-31, 39-44	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 12)

г. Тула, Советский район, ул. Агеева, д.1Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию.	Текущий ремонт

						(п.6.5.2. СП 59.13330.2020)		
6.3	Тактильные средства	Нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).

Фото № 1. Основной вход.




Фото № 2. Ширина двери 66 см.




Фото № 3. Высота порога 3 см.



Фото № 4. Тамбур.




Фото № 5. Ширина двери тамбура 80 см.




Фото № 6.



Φοτο Νο 7.



Φοτο Νο 8.




Фото № 9.




Фото № 10. Высота 90 см.



Фото № 11. Ширина турникета 60 см.



Фото № 12. Ширина 130 см.



Фото № 13.



Фото № 14. Ширина 70 см.




Фото № 15. Аудитория.



Фото № 16. Ширина двери 90 см.



Фото № 17. Высота порога 3 см.



Фото № 18.




Фото № 19.



Фото № 20.



Фото № 21.




Фото № 22.



Фото № 23. Ширина 80 см.



Фото № 24.



Фото № 25. Ширина двери 80 см.




Фото № 26. Конференц-зал.



Фото № 27.




Фото № 28.



Фото № 29. Туалет. Ширина двери 73 см.



Фото № 30.



Фото № 31.



Фото № 32.



Фото № 33. Высота порога 8 см.




Фото № 34.





Фото № 35. Ширина 120 см.



Фото № 36. Высота 90 см.



Φοτο Νο 37.



Φοτο Νο 38.



Фото № 39. Туалет.




Фото № 40. Ширина двери 80 см.



Фото № 41.



Фото № 42. Ширина прохода 70 см.



Φοτο Νο 43.



Φοτο Νο 44.




Фото № 45.




Фото № 46. Дисплейный класс.



Фото № 47. Ширина 77 см.



Фото № 48.



Φοτο Νο 49.




Φοτο Νο 50.



Фото № 51.



Фото № 52. Ширина 70 см.




Φοτο Νο 53.



Φοτο Νο 54.



Φοτο Νο 55.



Φοτο Νο 56.



Фото № 57.



Фото № 58. Ширина двери 80 см.




Фото № 59. Высота порога 4 см.



Фото № 60. Компьютерный класс.



Фото № 61.



Фото № 62. Высота 30 см.



Фото № 63.



Фото № 64.



Фото № 65. Запасной Выход.



Фото № 66. Ширина двери 90 см.



Фото № 67.



Фото № 68. Путь движения от остановки.



Фото № 69.



Фото № 70.



Фото № 71.



Фото № 72.




Фото № 73.




Фото № 74.

