

Код ОКР: 50/00

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»



Учреждение  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Тула, 2021 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 15

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (полное наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 13)

1.2. Адрес объекта: Тульская область, Тульский район, Советский район, пр. Ленина, д. 95

1.3. Вид объекта: образовательный объект

1.4. Год постройки: 1977 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

### объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 15

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 13)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д. 95

1.5. Основание для предоставления информации (подзаконные акты, акты, договоры, соглашения, иные документы)

1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

1.7. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, федеральная)

1.8. Властная организация (исполнительная, законодательная, судебная)

1.9. Адрес государственной организации (улица, дом, корпус, д. 13)

### 2. Характеристика деятельности организации по объекту (по общему критерию)

2.1. Сфера деятельности (образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, услуги по предоставлению информации, услуги по предоставлению информации, услуги по предоставлению информации, услуги по предоставлению информации

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с т.ч. дистанционно, с использованием средств связи, дистанционно)

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, пенсионеры, инвалиды)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями интеллекта, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями речи, инвалиды с нарушениями обоняния)

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)



Новикова А.Ф.  
2023 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Григорьев В.И.  
2023 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 15

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус № 13).
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д. 95
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2436,4 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1823,10 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1977 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г. капитального 2025 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, просп. Ленина, д.95.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **400 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Университет**

**Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : **есть**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **девять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (К,О,Г,У)**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: III-

В.  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 03/15 от 24.05.2023 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 15 от «18» октября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «19» октября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Григорьев В.И.  
2023 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 15

«21» октября 2022 г.

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус № 13).  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д. 95  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2436,4 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1823,10 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1977 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г. капитального 2025 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, просп. Ленина, д.95.  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.  
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **400 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Университет**

**Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **девять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 15**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

«18» октября 2022 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус № 13).  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д. 95  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2436,4 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 1823,10 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1977 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г. капитального 2025 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр-кт. Ленина, д.95.  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет

Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) девять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: да  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (О,Г,У)		1-6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У)		7-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		11,19-24, 30,31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)		12-15,25-29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		16,17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		32-35

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт



В данной папке прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 46

( сорок шесть ) лист(ов)

Директор ООО «Доступный мир»

А.А. Ясенева

М.П.

Председатель Тульской региональной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» (РО ВОИ)

А.Ф. Новикова



2023 год

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебный корпус № 13)

г. Тула, проспект Ленина, д. 95

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед калиткой	С	Установить тактильно-контрастные наземные указатели в линейном порядке, , на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, глубина поля – 0,5 или 0,6 м. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52875-2018 )	Текущий ремонт
				1	Отсутствует информационный стенд	К, О, С, Г, У	Установить информационный стенд с названием организации на высоте 1.5-4.5м п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
				3	Высота дверных порогов на калитке более 0,014 м	К, О, С	Обеспечить беспрепятственный заезд кресло-колясочников на ширину проема в местах перепада высот (при ремонте высота порога не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4). До адаптационных мероприятий предусмотреть проход инвалидов при необходимости через ворота.	Текущий ремонт
				1	Кнопка вызова помощи (звонок) установлена не по нормативам	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова помощи для оказания помощи инвалидам на высоте 0,85	Текущий ремонт

							-0,9 м. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15 x 0,15 м, на высоте 0,9 - 1,1 м. СП.59.13330.2020 п. 6.1.1, п. 8.1.7,	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 4-6	На путях движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и направляющие ко входу на объект от места парковки автотранспорта	К, О, С, Г, У	Установить информирующие указатели обозначающие направление движения для всех категорий инвалидов на высоте 1,5 -2,5м. ко входу на объект.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		4	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов на территории объекта.	К, С, О, У, Г	Оборудовать парковочное место для инвалидов на территории объекта. Обозначить парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м x 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ 52875-2018, ГОСТ 52131-2019						

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП – И(О,Г,У)		1-6	Текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Предусмотреть оказание помощи всем категориям инвалидам.**

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание со стороны ул. Смидович**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(учебный корпус № 13)  
г. Тула, проспект Ленина, д. 95

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	7,8	Присутствует одиночная ступень. Контрастно не выделен перепад высот.	К, О, С	Выделить перепад высот (одиночную ступень) контрастными полосами по всей длине ступени шириной 0.03-0.08м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	7,8	Свести к минимуму разность отметок тротуара и входной площадки, одиночная ступень	К, О	Обеспечить беспрепятственный заезд кресло-колясочников путем выравнивания высот. Основание должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Шириной не менее 1м с уклоном 1:12 Рекомендуется до адаптационных мероприятий предусмотреть инвентарный пандус шириной не менее 0.8м и длиной не менее 1.5м	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	-	-	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Отсутствует информационная тактильная табличка,	К, О, С, Г, У	Установить информационную тактильную табличку с наименованием	Текущий ремонт

					дублированная шрифтом Брайля с наименованием учреждения,		учреждения со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м от пола п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	
				7	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				9	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
					Перед дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С,У	Перед входной дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного проема, либо оборудовать грязесборными решетками с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015м; Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей. ГОСТ Р 52875,( СП 59.13330 2020 п.6.1.8.)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		10				Не требуется
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (О, Г, У)		7-10	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О, Г, У).**

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(учебный корпус № 13)  
г. Тула, проспект Ленина, д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		11,23, 24	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				11	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение.	К,О,С, Г,У	Установить тактильную мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 1,2-1,6м м от уровня пола, и на расстоянии 2-4м. от дверного проема. Установка мнемосхемы не должна мешать основному потоку посетителей. (п.3.27СП 59.13330.2020) Рекомендуется дополнительно установить информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов с сенсорным управлением, с автоматическим	Текущий ремонт

						озвучиванием текста голосом, с системой вызова помощника. Предусмотреть наличие звукового расписания занятий. (Приказ Минобрнауки РФ № 465 от 03.09.19)		
				24	Отсутствуют поручни на путях движения	С, О	Установить поручни с обеих сторон коридора в качестве средства поддержания равновесия и указания направления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ослабленных физически, слабовидящих или слепых пользователей, на высоте 0,9м, расстояние от стены до поручня $\geq 0,045$ м, стена вдоль установленного поручня должна быть гладкой. ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.4	Текущий ремонт
					В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
					Отсутствует место для собаки – поводья.		Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м <sup>2</sup> с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		21	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				22	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				22	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей.	С, О	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа.	Текущий ремонт
				21	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы.	С, О, Г, У	Установить с двух сторон лестницы непрерывные по всей длине поручни, высота 0,9 м ГОСТ Р 51261. Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				22	Отсутствуют травмобезопасные окончания у поручней.	О, С, Г, У	Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует доступ на второй этаж	К	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт.	Капитальный ремонт, индивидуальное

							(п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		20 19,24	Ширина дверных проемов менее 0,9м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
				19,23	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием и номерами конечной цели движения	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля названием и номерами конечной цели движения. Таблички расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом или обозначение этажности.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		11,19, 24,30	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу.	Текущий ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре;	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место)	Текущий ремонт

							сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5).	
					Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
				20,21	На верхних и нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы.	К, О, С, Г, У	Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло - Самоспас	К	Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже лестничного марша.	Текущий ремонт
				31	При эвакуационном выходе присутствует лестница.	К	Установить пандус с уклоном 1:20 с двух уровнями соосными поручни на высоте 0,9 и 0,7 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п.п.5.1.13, 5.1.14, 5.1.16).	Капитальный ремонт
				31	Отсутствуют двухсторонние поручни	С,О	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		11,19-24, 30,31	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У)**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(учебный корпус № 13)  
г. Тула, проспект Ленина, д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		28	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				29	Ширина дверных проемов менее 0,9м в свету.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
					Отсутствует световой оповещатель	С, Г	Установить световой оповещатель начало – окончание занятий. (п. 8.2.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				26	Учебные аудитории не оборудованы аудиовизуальной системой	С, Г	Рекомендуется оборудовать классы ауди-визуальной системой информации,	Текущий ремонт

					информации, специальными техническими средствами обучения индивидуально и коллективного пользования.		специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования, а также индукционной петлей.	
				26,27	Не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов.	К, О, С, Г, У	Оборудовать первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	<b>Компьютерные аудитории</b>	есть		25	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				26	Ширина дверных проемов менее 0,9м в свету.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
				25	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				26,27	Компьютерные классы не оборудованы и не обозначены	К, О, С, Г, У	Рекомендуется оснастить компьютерные	Текущий ремонт

					места для обучения инвалидов.		кабинеты (не менее 5% мест) специализированным оборудованием и программным обеспечением, в том числе, Интернет ресурсом, а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, программы распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.)	
4.2	Зальная форма обслуживания (цех)	есть		12	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений, а также не обозначен вход в помещение	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички, которые располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, таблички должны быть выполнены рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с шрифтом Брайля	Текущий ремонт
				12	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
				13	Ширина распашных дверных проемов менее 0,9м.	К, О,С	Предусмотреть ширину основной створки распашных дверей не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находится в открытом состоянии.	Текущий ремонт

				14,15	Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать зоны безопасности рядом с станками шириной не менее 1.2м а для инвалидов. Рекомендуется обозначить зоны безопасности рельефными / контрастными полосами шириной не менее 0.05м, (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У)		1-15, 25-29	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К,О,У)**

Приложение №5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 15  
от «18» октября 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(учебный корпус № 13)

г. Тула, проспект Ленина, д. 95

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		16	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, желательно размером не менее 1,65x2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы.	К, О, С, Г, У	Установить таблички с названием помещений и знаками доступности на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				18	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) на высоте 0.85-	Текущий ремонт

				сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)		1.1м (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	
			16	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
			18	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей.	К, О, С	Установить откидные и стационарные поручни, на высоте 0,85 (0.9м), крючки для тростей на высоте 1.1м (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			16	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.	К,С,Г, О,У	В кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			16	Отсутствует поворотное зеркало.	К,С,Г, О,У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0.85 до 1.1 м).	Текущий ремонт
			16	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками на высоте 0.8м либо предусмотреть специализированную раковину для инвалидов. п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт
			17	Высота порога дверей более 0,014м	К, О, С, У	Установить перекадной пандус на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать	Текущий ремонт

						0,014 м. (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, Г, У)		16,17,18	Текущий ремонт Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).**

Приложение №6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 15  
от «18» октября 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(учебный корпус № 13)  
г. Тула, проспект Ленина, д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентировать	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную	Текущий ремонт

					ься в здании и свободно передвигаться по объекту.		информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (К, О, У).**

**Фото № 1. Вход на территорию.**



**Фото № 2. Ширина 90 см.**



**Фото № 3. Высота 14 см.**



**Фото № 4.**




**Фото № 5.**



**Фото № 6.**




**Фото № 7. Основной вход.**



**Фото № 8. Высота 30см.**



**Фото № 9. Высота 8 см.**




**Фото № 10. Тамбур.**




**Фото № 11.**




**Фото № 12.**



**Фото № 13. Ширина двери 70 см.**




**Фото № 14.**



**Фото № 15.**



**Фото №16. Туалет. Ширина 60 см.**




**Фото № 17. Высота 3 см.**



**Фото № 18.**



**Фото № 19.**



**Фото № 20. Ширина 70 см.**




Фото № 21.



Фото № 22.



**Фото № 23.**




**Фото № 24.**



**Фото № 25.**



**Фото № 26. Ширина двери 70 см.**



**Фото № 27.**



**Фото № 28. Учебная аудитория.**



**Фото № 29. Ширина двери 70 см.**



**Фото № 30. Эвакуационный выход.**




**Фото № 31.**




**Фото № 32.**



**Фото № 33.**



**Фото № 34.**



**Фото № 35.**

