

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

« ____ » _____ 2023 г.
Новикова А.Ф.

« ____ » _____ 2023 г.
Григорьев В.И.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 21

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (Корпус № 19-А)
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94., литер-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: S общ. – 2385,30 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 126225 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2024г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, пр.18-й. Мясново, д.94.литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 350 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

« ____ » _____ 2023 г.
Новикова А.Ф.

« ____ » _____ 2023 г.
Григорьев В.И.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 21

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (Корпус № 19-А)
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94., литер-а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: S общ. – 2385,30 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 126225 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2024г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, пр.18-й. Мясново, д.94.литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 350 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Новикова А.Ф.
« ____ » _____ 2023 г.

Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 21

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (Корпус № 19-А)**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94., литер-а**
1.3. Сведения о размещении объекта: S общ. – **2385,30 кв. м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **126225 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1978 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2024г.**
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, пр.18-й. Мясново, д.94.литер А**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **350 человек.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Медсанчасть № 5

Автобусы № 26,38,12/15,35;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) девять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть фото 1

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 21 от «17» октября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «18» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 21

«19» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (Корпус № 19-А).
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94.
1.3. Сведения о размещении объекта: S общ. - 1913,10 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 126225 кв. м
1.4. Год постройки здания 1978 г.,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2024г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, пр.18-й. Мясново, д.94.литер А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **350 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Университет**

Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **девять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть фото 1**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 21**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«17» октября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (Корпус № 19-А).
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94.
1.3. Сведения о размещении объекта: S общ. - 1913,10 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 126225 кв. м
1.4. Год постройки здания 1978 г.,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2024г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Привокзальный р-н, пр.18-й. Мясново, д.94.литер А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Нет

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Медсанчасть № 5

Автобусы № 26,38,12/15,35;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) девять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть фото 1

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У)		4-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		9-13,20, 25-30,35, 43-46
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)		15-18, 31-34, 36-38
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		19-24, 39-42
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		47-49

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И (О,Г,У)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации. **zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 25 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «18» октября 2022 г. (протокол № 21) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебно-административный корпус)

г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед калиткой	С	Рекомендуется установить тактильно-контрастные наземные указатели в линейном порядке, , на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, глубина поля – 0,5 или 0,6 м.(п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОС Т 52875-2018)	Текущий ремонт
				2	На пути движения имеется перепад высот	К, О, С	Обеспечить беспрепятственный заезд кресло-колясочников путем выравнивания высот. Основание должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Шириной не менее 1м с уклоном 1:12 Обустраивают пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями.	Текущий ремонт

							(п. 5.1.5 СП 59.13330.2020)	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	На путях движения ко входу, отсутствуют информирующие указатели	К,О,С, Г, У	Установить информирующие указатели обозначающие направление движения для всех категорий инвалидов на высоте 1,5 -2,5м. ко входу.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	Не оборудовано парковочное место.	К, С, О,У,Г	Обозначить парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ 52875-2018, ГОСТ 52131-2019						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП – В		1-3	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание со стороны ул. Смидович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебно-административный корпус)
г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы.	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				4	Отсутствуют двухсторонние поручни	С,О,Г	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
				4	Отсутствует кнопка вызова	К, О, С, Г	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м - 1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова	Текущий ремонт

							установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15 х 0,15 м, на высоте 0,9 -1,1 м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. (СП.59.13330.20 20 п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019)	
				4	Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ!ОПАСНОСТЬ!»	С	Установить тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, начала опасного участка, перед внешней лестницей. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				4	Ступени разной высоты	О,С	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20%. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	4	Отсутствуют доступ для инвалидов на	К	Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 14	Капитальный ремонт

					кресло-коляске.		метров с двухуровневыми соосными поручнями и разворотными площадками. (п.5.1.14. СП 59.13330.2020)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	-	-		Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствует информационная тактильная табличка, дублированная шрифтом Брайля с наименованием учреждения, а также тактильные пиктограммы с обозначением доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Установить информационную тактильную табличку с наименованием учреждения со стороны дверной ручки и тактильные пиктограммы на высоте 1,4 – 1,6 м от пола п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
				4	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				4	На стеклянном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м.(п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				5	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть		6	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				6	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м.(п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				7	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
				8	Присутствует ступень.	К, О, С	Установить пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот.	Текущий ремонт
				8	Отсутствует контрастное выделение ступени.		Выделить ступень контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (О,Г, У)		4-8	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,Г, У).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебно-административный корпус)

г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть установку тактильной или тактильно-звуковой информационной мнемосхемы справа при входе в помещение (не далее 2-4м от входа) на высоте 1.2-1.6м, отображающей информацию о помещениях в здании. Не мешая основному потоку посетителей	Текущий ремонт
				9	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				9	Отсутствует место для собаки – поводья.		Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. (п. 6.2.5 СП 59. 13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт

				10,13,35,45	Отсутствуют пристенные поручни в коридорах на свободных участках стен	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть пристенные поручни на высоте 0.9м на путях движения инвалидов по коридорам, как вспомогательное оборудование для передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для ориентации инвалидов по зрению.	Текущий ремонт
				12,46	Высота порога превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10,28,30	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				11	Поручни лестницы не нормативные.	С, О	Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				28,30	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				20,30	Отсутствует обозначение начало/оконч	С	Обозначить осязательными предупреждающими	Текущий ремонт

					ание поручней и нумерация этажей.		наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует доступ на второй этаж	К	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	-	43	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием конечной цели движения	К,О,С, Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				44	Высота порогов дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		25,27, 30	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу.	Текущий ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в	Текущий ремонт

					управления эвакуацией людей при пожаре.		местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5).	
					Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
				28,30	На верхних и нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы.	К, О, С, Г, У	Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени. (п.6.2.29 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				26	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м	К, О, С, У	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м. (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				28	Ширина дверных проемов менее 0,9м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				29	При эвакуационном выходе присутствует лестница.	К	Установить пандус с двух уровневыми соосными поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м, завершающие горизонтальные части	Капитальный ремонт

							поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п.п.5.1.13, 5.1.14, 5.1.16).	
				29	Отсутствуют двухсторонние поручни	С,О	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
					Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло - Самоспас	К	До капитального ремонта для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		9-13,20, 25-30,35, 43-46	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебно-административный корпус)

г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		31,36	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				37	Ширина дверных проемов менее 0,9м в свету.	К, О,С	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0.8м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				32	Ширина дверных проемов менее 0,9м в свету.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
				33	При входе в учебные	К, О, С	Установить перекатные пандусы	Текущий ремонт

					аудитории высота порогов дверных проемов превышает 0,014м.		на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	
				34,38	Аудитории не оборудованы аудиовизуальн ой системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуально го и коллективного пользования.	С, Г	Рекомендуется оборудовать классы ауди-визуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования, а также индукционной петлей, системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей или беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, работающая в FM режиме (радиокласс, FM-система) для инклюзивного образования), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №1309) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов	Текущий ремонт

							(столы и стулья для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). Рекомендуется предусмотреть оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения для предметных кабинетов. Предусмотреть уровень освещенности не менее 100лк.	
				38	Учебные аудитории не оборудованы специальными партами для инвалидов на креслах-колясках.	К	Установить специальные парты для инвалидов на креслах-колясках. Поверхность столов, используемых инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				34	Компьютерные классы не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется оснастить компьютерные кабинеты (не менее 5% мест) специализированным оборудованием и программным обеспечением, в том числе, Интернет ресурсом, а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, программы распознавания речи,	Текущий ремонт

							экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.)	
				34,38	Отсутствует световой оповещатель	С, Г	Установить световой оповещатель начало – окончание занятий. (п. 8.2.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (Учебный цех)	есть		15	Отсутствуют информирующ ие тактильные таблички с названием помещений, а также не обозначен вход в помещение	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички, которые располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, таблички должны быть выполнены рельефно-точечным и рельефно- графическим способом с шрифтом Брайля	Текущий ремонт
				16	Ширина дверных проемов менее 0,9м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				17	Высота порога дверных проемов менее 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				18	Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капиталь ный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)		15-18, 31-34, 36-38	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (О, Г, У).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебно-административный корпус)

г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24, 42	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, желательно размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				19, 39	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы.	К, О, С, Г, У	Установить таблички с названием помещений и знаками доступности на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				24, 42	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

					(кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)			
				20, 23, 39, 41	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. При капитальном ремонте, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				21	Высота порога дверных проемов менее 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				24, 42	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей.	К, О, С	Установить откидные и стационарные поручни, на высоте 0,85 (0.9м), крючки для тростей на высоте 1.1м (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				40, 22	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.	К,С,Г, О,У	В кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				20, 40	Отсутствует поворотное	К,С,Г,	Установить поворотное зеркало	Текущий

					зеркало.	О,У	на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0.85 до 1.1 м).	ремонт
				22, 40	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при использовании умывальниками (п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, Г, У)		19-24, 39-42	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебно-административный корпус)
г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующи ми расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироват ься в здании и свободно передвигатс	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенны х для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать	Текущий ремонт

					я по объекту.		визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).

Фото № 1. Вход на территорию.



Фото № 2. Высота 10 см.



Фото № 3.



Фото № 4. Основной вход.



Фото № 5. Ширина 70 см.



Фото № 6. Тамбур.



Фото № 7. Ширина 73 см.



Фото № 8. Высота 8 см.



Фото № 9.




Фото № 10.



Фото № 11. Высота поручня 96 см.



Фото № 12. Высота порога 2 см.



Фото № 13.



Фото № 14. Высота 100 см.



Фото № 15. Учебный цех.



Фото № 16. Ширина 75 см.



Фото № 17. Высота порога 5 см.



Фото № 18.



Фото № 19. Туалет.



Фото № 20. Ширина 72 см.



Фото № 21. Высота порога 5 см.



Фото № 22.



Фото № 23. Ширина 80 см.



Фото № 24.



Фото № 25. Эвакуационный выход.



Фото № 26. Высота 5 см.



Фото № 27.



Фото № 28. Ширина двери 80 см.



Фото № 29.



Фото № 30.




Фото № 31.



Фото № 32. Ширина двери 60 см.



Фото № 33. Высота 2 см.




Фото № 34.



Фото № 35.



Фото № 36.



Фото № 37. Ширина 77 см.




Фото № 38.



Фото № 39. Туалет, ширина 74 см.



Фото № 40.



Фото № 41. Ширина 70 см.



Фото № 42.



Фото № 43.



Фото № 44. Высота порога 3 см.



Фото № 45.



Фото № 46. Высота 8 см.



Фото № 47. Остановка Медсанчасть №5.



Фото № 48.



Фото № 49.

