

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 18

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебно-административный корпус)

адрес: Тульская обл., г. Тула, р-н. Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

« ____ » _____ 2023 г.
Новикова А.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

« ____ » _____ 2023 г.
Григорьев В.И.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 18

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (учебно-административный корпус).**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясиной, д. 94. (корп. 4)**
1.3. Сведения о размещении объекта: S общ. - **889,8 кв.м.**
- отдельно стоящее здание _лит. АЗ-2 этажа, лит. а2-1 этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **126225 кв. м**
1.4. Год постройки здания **1978 г.**, последнего капитального ремонта **2022г.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2057г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, пр. Ленина, д.92**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **200 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Медсанчасть № 5**

Автобусы № 26,38,12/15,35;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **девять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть фото 1**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И (К,О,Г,У)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 18 от «17» октября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «18» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 18

«19» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебно-административный корпус).
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясово, д. 94.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: S общ.- 889,8 кв.м.
- отдельно стоящее здание _лит. А3-2 этажа, лит.а2-1 этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 126225 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2022г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2057г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, пр. Ленина, д.92
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **200 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Университет**

Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **девять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть фото 1**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 18**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«17» октября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебно-административный корпус).
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясново, д. 94.
1.3. Сведения о размещении объекта: S общ.- 889,8 кв.м.
- отдельно стоящее здание _лит. А3-2 этажа, лит.а2-1 этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 126225 кв. м
1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта 2022г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2057г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, пр. Ленина, д.92
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Медсанчасть № 5

Автобусы № 26,38,12/15,35;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) девять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть фото 1**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)		4-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У)		9,17,24,25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)		11-20, 22,23, 26-30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		31,32,33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		34-36

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К,О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Письмо в МО
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 18 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «18» октября 2022 г. (протокол № 18) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебно-административный корпус)

г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед калиткой	С	Рекомендуется установить тактильно-контрастные наземные указатели, на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, глубина поля – 0,5 или 0,6 м. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52875-2018)	Текущий ремонт
				2	На пути движения имеется перепад высот.	К, О, С	Обеспечить беспрепятственный заезд кресло-колясочников путем выравнивания высот. Основание должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Шириной не менее 1м с уклоном 1:12 Обустраивают пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями. (п. 5.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	На путях движения ко входу, отсутствуют информирующие указатели	К,О,С, Г, У	Установить информирующие указатели обозначающие направление движения для всех категорий инвалидов на высоте 1,5 -2,5м. ко входу.	Текущи й ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	Не оборудовано парковочное место.	К, С, О, У, Г	Обозначить парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5 до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ 52875-2018, ГОСТ 52131-2019						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП – В		1-3	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание со стороны ул. Смидович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебно-административный корпус)

г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы.	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				4	Отсутствуют двухсторонние поручни	С,О,Г	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
				4	Отсутствует кнопка вызова	К, О, С, Г	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15 x 0,15 м, на высоте 0,9 -1,1 м. Рекомендуется установить кнопку вызова слева по ходу движения на отдельно стоящей опоре. (СП.59.13330.2020	Текущий ремонт

							п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019)	
				4	Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! »	С	Установить тактильно- контрастные указатели размерами 0,5м*0.5м, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,3-м, перед внешней лестницами. (п. 5.1.10 СП 59. 13330.2020).	Текущий ремонт
				4	Ступени разной высоты	О,С	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20%. (п. 5.1.12 СП 59. 13330.2020).	Капиталь ный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	4	Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло-коляске.	К	Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 14 метров с двухуровневыми соосными поручнями и разворотными площадками. (п.5.1.14. СП 59 13330.2020).	Капиталь ный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	-	-	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствует информационн ая тактильная табличка, дублированная шрифтом Брайля с наименованием учреждения, а также тактильные пиктограммы с обозначением доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Установить информационную тактильную табличку с наименованием учреждения со стороны дверной ручки и тактильные пиктограммы на высоте 1,4 – 1,6 м от пола п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
				4	Двери не имеют	С	Обеспечить контрастное	Текущий ремонт

					контрастного отображения ручки по отношению к двери.		отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	
				4	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м.(п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				5	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		6	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				6	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м.(п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				7	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	Текущий ремонт
				8	Присутствует ступень.	К,О, С	Установить пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот.	Текущий ремонт
					Отсутствует контрастное		Выделить ступень контрастными	Текущий ремонт

					выделение ступени.		полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К,О,Г, У)		4-8	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К,О,Г, У).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебно-административный корпус)
г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мяснова, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть установку тактильной или тактильно-звуковой информационной мнемосхемы справа при входе в помещение (не далее 2-4м от входа) на высоте 1.2-1.6м, отображающей информацию о помещениях в здании. Не мешая основному потоку посетителей	Текущий ремонт
				9	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59. 13330.2020).	Текущий ремонт
				9	Отсутствует место для собаки – поводья.		Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. (п. 6.2.5 СП 59. 13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
				10	Отсутствуют пристенные поручни в коридорах на	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть пристенные поручни на высоте 0.9м на	Текущий ремонт

					свободных участках стен		путях движения инвалидов по коридорам, как вспомогательное оборудование для передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для ориентации инвалидов по зрению.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		24	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				25	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				25	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей.	С, О	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа.	Текущий ремонт
				24	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы.	С, О, Г, У	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри)	нет						

	здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует доступ на второй этаж	К	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капиталь ный ремонт, индивиду альное решение с ТСР
3.5	Дверь	Есть	-	17	Высота порога дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О,Г,У)		9,17,24,25	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебно-административный корпус)
г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясово, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (Раздевалка спортзала)			22	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				22	Ширина проема менее 0,9м в свету.	К, О,С	Установить ширину проема не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0.8м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				22	На дверях установлены шарообразные дверные ручки.	С, Г, У.	Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				23	Отсутствуют универсальные кабины, места для хранения	К,О,С, Г,У	В помещениях раздевалных при спортивных сооружениях для	Текущий ремонт

					кресел-колясок, доступные для всех категорий граждан.		занимающихся инвалидов следует предусматривать: места для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6 х 0,8 м. (п. 8.5.11 СП 59.13330.2020)	
4.2	Зальная форма обслуживания (Актный зал)	есть		11	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений, а также не обозначен вход в помещение	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички, которые располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, таблички должны быть выполнены рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с шрифтом Брайля	Текущий ремонт
				12	Ширина дверных проемов менее 0,9м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5	Текущий ремонт

							СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	
				13	Высота порога дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				14	Не выделены места для инвалидов Не оборудован зал индукционной петлей.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется выделить места для инвалидов на коляске рядом со входом, для слабовидящих и слабослышащих выделить места в первом ряду. Оборудовать зал индукционной петлей и визуальным дублированием звуковой информации.	Текущий ремонт
				15	Отсутствует доступ на сцену для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, на коляске.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется для подъема на сцену предусмотреть подъемное устройство, либо ступенькоход. Лестницы ведущие на сцену, должны быть оборудованы пристенным поручнем установленном на высоте 0,9 м.	Капитальный ремонт
	Спорт зал			16	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом	Текущий ремонт

							Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				17	Высота порога дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				18,20	Ширина проема менее 0,9м в свету.	К, О,С	Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). Следует предусматривать увеличение ширины путей движения на путях движения спортсменов на спортивных креслах-колясках (1,2 м). (п. 8.5.6 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				19	Высота порога дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				21	Отсутствует специальное напольное покрытие.	К,О	В качестве напольного покрытия в залах для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использовать спортивный паркет или амортизирующие синтетические материалы. (п. 8.5.16. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
	Библиотека			26	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м,	Текущий ремонт

							выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				27	Ширина дверных проемов менее 0,9м.	К, О,С	Установить ширину проема не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0.8м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				28,30	Отсутствует оборудование для слабовидящих и слабослышащих (индукционная петля, видеоувеличитель)	С, Г	Оборудовать библиотеку индукционной петлей, видеоувеличителем (лупой).	Текущий ремонт
				29,30	Читальный зал не оборудованы специальными партами для инвалидов на креслах-колясках.	К	Установить специальные парты для инвалидов на креслах-колясках. Поверхность столов, используемых инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				29,30	Читальные места не оборудованы с учетом доступа инвалидов, в т. ч. отдельно для инвалидов по зрению.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется в читальном зале выделить не менее 3% читальных мест. Размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должны быть 1,5 х 0,9 м., для инвалидов по зрению	Текущий ремонт

							должно иметь дополнительное освещение 1000лк (СП 59.13330.2020 п. 8.6.10)	
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)		11-20, 22, 23, 26-30	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (О,Г, У).

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебно-административный корпус)
г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясоов, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на лане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		31	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, желательного размером не менее 1,65х2,2м, (2,2м*2,2м) с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				31	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы.	К, О, С, Г, У	Установить таблички с названием помещений и знаками доступности на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				31	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) рядом с откидным поручнем (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				35	Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. При	Капитальный ремонт

							капитальном ремонте, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	
				32	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей.	К, О, С	Установить откидные и стационарные поручни рядом с унитазом, на высоте 0,85 (0.9м), крючки для тростей и др принадлежностей разместить рядом с унитазом и раковиной на высоте 1.1м (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				33	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.	К,С,Г, О,У	В кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				33	Отсутствует поворотное зеркало.	К,С,Г, О,У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0.85 до 1.1 м).	Текущий ремонт
				33	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками (п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, Г, У)		31,32,33	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебно-административный корпус)
г. Тула, р-н Привокзальный, пр. 18-й Мясоов, д. 94

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катего рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с	Текущий ремонт

					систему информации в полном объеме		дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).

Фото № 1. Вход на территорию.



Фото № 2. Высота 10 см.



Фото № 3.



Фото № 4. Основной вход.



Фото № 5. Ширина 70 см.



Фото № 6. Тамбур.



Фото № 7. Ширина 73 см.



Фото № 8. Высота 8 см.



Фото № 9.



Фото № 10.



Фото № 11. Актuый зал.



Фото № 12. Ширина двери 60 см.



Фото № 13. Высота 4 см.



Фото № 14.



Фото № 15.



Фото № 16. Спорт зал.



Фото № 17. Высота 3 см.



Фото № 18. Ширина 85 см.




Фото № 19. Высота 3 см.



Фото № 20. Ширина 80 см.



Фото № 21.



Фото № 22. Раздевалка ширина двери 80 см.




Фото № 23.



Фото № 24.




Фото № 25.




Фото № 26. Библиотека.



Фото № 27. Ширина двери 80 см.




Фото № 28.



Фото № 29.



Фото № 30.




Фото № 31. Туалет.



Фото № 32. Ширина двери 60 см.



Фото № 33.



Фото № 34. Остановка Медсанчасть №5.



Фото № 35.



Фото № 36.

