

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 30

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «ТулГУ» (Общежитие № 11)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

« ____ » _____ 2023 г. Новикова А.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

« ____ » _____ 2023 г. Григорьев В.И.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 30

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие № 11
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2112,3 кв. м
1.4. Год постройки здания 1966 г., последний капитальный ремонт; нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по временному проживанию.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 400 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Училище им. Сафонова

Автобус № 12, 55;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, 2023-2027 г.г. в рамках исполнения плановых мероприятий.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» ноября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 30 от «17» ноября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «18» ноября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 30

«19» ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение **Общежитие № 11**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, **2112,3** кв. м
1.4. Год постройки здания **1966 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2026 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **жилой фонд**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с длительным пребыванием.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность —400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Училище им. Сафонова

Автобус № 12, 55;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 30**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«17» ноября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие № 11
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2112,3 кв. м
1.4. Год постройки здания 1966 г.,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Революции д. 47
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Училище им. Сафонова Автобус № 12, 55;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		10-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		19-21, 22, 23, 33-38
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		22-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		39-40

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2027 г.г. в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 4 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 8 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «20» ноября 2022 г. (протокол № 30) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалидов а (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный уличный стенд.	С,У	Рекомендуется установить информационный уличный стенд на высоте 1,5-4,0м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета. ГОСТ 51671-2020 Либо контрастным цветом выделить название объекта, расположенное на входе на территорию.	Текущий ремонт
				1	Отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели перед калиткой	О, С	Рекомендуется установить тактильно-контрастные наземные указатели в линейном порядке, с двух сторон калитки, на ширину дверного проема и на расстоянии открытия дверного полотна, глубина поля – 0,5 или 0,6 м. п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ 52875-2018	Текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 4	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым	К, С, О	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2 м. Продольный уклон пешеходных путей принимают не более 50 ‰ (1:20). Поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20 ‰ (от 1:200 до 1:50). п. 5.1.7 СП 59.13330.200	Капитальный ремонт
				3, 4	На путях движения ко входу в здание, отсутствуют информирующие указатели	К, О, С, Г, У	Установить информирующие указатели на фасаде здания, обозначающие направление движения ко входу на объект в здание на высоте 1,5 -2,5 м.	Текущий ремонт
					Отсутствует места для отдыха на путях движения	К, О, С, Г, У	На основных путях движения следует установить не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН. Место отдыха должно быть оборудовано навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотниками, указателями и светильниками. Уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк п.5.3.1 СП 59.13330.2020 Также места отдыха должны быть оборудованы скамьей с местами для размещения сидя п. 8.6.18 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		3	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К, С, О, У, Г	Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289	Индивидуальное решение с ТСР

						ГОСТ Р 52290).	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП - В		1-4	Текущий ремонт, Письмо в Администрацию ТО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы	О, С, Г, У	Установить с двух сторон лестницы непрерывные по всей длине поручни, высота 0,9 м ГОСТ Р 51261. Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				5	Отсутствует раздельный двухсторонний поручень	О, С, Г, У	Установить двухсторонний раздельный поручень высотой 0,9 м с горизонтальными выступами за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022, п. 5.3)	Текущий ремонт
				5	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0,1 м (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				5	Отсутствует	С	Установить	Текущий

					тактильно-контрастная разметка перед лестницей		тактильно-контрастные наземные указатели ГОСТ Р 52875. Наземные указатели должны быть конусообразной формы с линейным расположением рифов. Устанавливаются на всю ширину лестничного марша на нижней и верхней площадках п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	й ремонт
				5	Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях	С	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней	Текущий ремонт
				5	Отсутствует кнопка вызова перед лестницей	К, О, С, Г, У	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15*0,15 м, на высоте 0,9-1,3 м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре СП.59.13330.2020 п.6.1.1, п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				6, 7	Ширина проступи и высота ступеней не соответствует действующим нормативам	К, О, С	Следует принимать ширину проступей ступеней от 0,35 до 0,4 м (иликратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. СП 59.13330.2020 п. 5.1.12	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		5	Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло-коляске.	К, О	Установить пандус с углом наклона 1:20 с длиной наклонной части не менее 16м с двухуровневыми соосными поручнями на высоте 0.7м и 0.9м разворотными площадками 1,5*1,5	Капитальный ремонт

							м, каждые 8,0-9,0 м (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство)	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Не выделены и не ограждены, элементы технических конструкций, колонны вдоль путей движения	К, О, С	Рекомендуется нанести тактильную разметку кругового мощения. или колесоотбойники на высоте 0,05 м, либо нанести контрастную маркировку на высоте 1,4 м шириной 0,1-0,2 м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием учреждения и доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Установить информирующую тактильную табличку с шрифтом Брайля обозначающую наименование учреждения, а также тактильные пиктограммы обозначающие доступность для МГН. Таблички установить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом (п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				5	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				5	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на уровне 1,3-1,4 м (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				8	Ширина	К, О, С	Предусмотреть	Текущий

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		5-10	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованную информационным знаком «Место для инвалидов», скамьей с опорой для спины и подлокотником (п. 5.3 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				10	Отсутствует место для собаки – поводья	С	Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке (п. 6.2.5 СП 59. 13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
				11, 12	Отсутствуют поручни на путях движения	С, О	Установить поручни с обеих сторон коридора в качестве средства поддержания равновесия и указания направления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ослабленных физически, слабовидящих или слепых пользователей, на высоте 0,9-1 м, диаметр поручня ≥ 0,045 м, расстояние от стены до поручня	Текущий ремонт

							≥ 0,045 м, стена вдоль установленного поручня должна быть гладкой. ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.4	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		14, 15, 16	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				14, 15, 16	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				14, 15	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей	С, О	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа	Текущий ремонт
				14, 15, 16	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы	О, С, Г, У	Установить с двух сторон лестницы непрерывные по всей длине поручни, высота 0,9 м ГОСТ Р 51261. Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский	нет			Отсутствует доступ на	К, О	Установить стационарное	Капитальный

	(или подъемник)				первый, второй и последующие этажи		подъемное оборудование, ступенькоход или лифт (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		14	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием и номерами конечной цели движения	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля с названием и номерами конечной цели движения. Таблички расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом	Текущий ремонт
				14	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				13	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находится в открытом состоянии.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		14, 15, 16, 17	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу	Текущий ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		10-18	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катего рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть		19	Не выделены жилые комнаты для инвалидов	К, О, С, Г, У	В общежитии следует обеспечить жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4, и комнаты, доступные для людей групп мобильности М2, М3; их расчетное число принимают по таблице Б.1 приложения Б СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске. Планировочные решения жилых комнат общежитий для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно в санузле, около кровати, перед шкафами и окнами (п. 7.1.1 СП 59.13330.2020)	Капитальн ый ремонт,
				20	Ширина дверных проемов	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м	Капитальн ый ремонт

					менее 0,9 м		в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	
				21	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				19	Жилые комнаты не предусмотрены для инвалидов	К,О,С, Г,У	Не менее одного номера (жилой комнаты) предусмотреть для инвалида на кресле-коляске. Рекомендуется оборудовать одну универсальную доступную комнату для инвалидов размерами не менее 14-16 кв.м.	Текущий ремонт
					Не оборудованы доступные спальные места	К.О	Разместить рядом со спальным местом для инвалида опоры для само поднимания, в том числе линейные или угловые поручни.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		19-21	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).

Приложение №4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 30
от «17» ноября 2022 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
	Кухня			22	Контрастно не выделены ручки управления бытовыми приборами	С,У	Контрастно выделить ручки бытовых приборов и оборудования (микроволновая печь, холодильник, ручки выдвижных и навесных ящиков) цветом контрастным по отношению к приборам.	Текущий ремонт
				23	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (комната для активного отдыха)	есть		33, 36	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички, которые располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, таблички должны быть выполнены рельефно-точечным и рельефно-графическим	Текущий ремонт

							способом с шрифтом Брайля	
	Комната активного отдыха (тренажерный зал, Теннисная)	есть		34	Ширина дверных проемов менее 0,9м.	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				35, 37, 38	Не оборудованы зоны безопасности для занятий инвалидов.	С,О,У	Вокруг снарядов (тренажеров) и оборудования необходимо предусматривать зоны безопасности шириной не менее 1,2м. Выделить зоны безопасности рекомендуется тактильными полосами либо контрастно окрашенной поверхностью (полосами шириной 0.05-0.1м). Контрастно выделить выступающие рабочие элементы тренажеров относительно окружающей среды (ручки, педали, полотна беговых дорожек)	Текущий ремонт
				35	Не предусмотрена аудиовизуальная система информирования	С,Г,У	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации визуальной, электронное табло и т.п.)	Текущий ремонт
				35	Расстояние между тренажерами 0,7м	К,О,С, У	Предусмотреть расстановку тренажеров с учетом разворотных площадок для инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках диаметром 1,4м ²	Текущий ремонт
				37, 38	Отсутствуют зоны безопасности вокруг теннисных столов	К,С	Рекомендуется оградить либо контрастно выделить полосой шириной 0,3м площадку для теннисного стола размерами 4,0*9,0м	Текущий ремонт

							Предусмотреть площадь зоны безопасности не менее 22,7м2	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		22,23,33-38	Текущий ремонт, Капитальный ремонт,

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				24	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала).	К, О, С	Установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15*0,15 м, на высоте 0,9-1,3 м СП.59.13330.2020 п.6.3.6) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				24	Отсутствуют, откидные и	К, О, С	Установить откидные и	Текущий

					стационарные поручни, крючки для тростей.		стационарные поручни, на высоте 0,85 (0,9м), сбоку от унитаза установить травмобезопасные крючки для тростей, костылей и других принадлежностей на высоте 1,1 м (п. 6.3.3. СП 59.13330.2020)	ремонт
				25	Отсутствует поворотное зеркало	К, С, Г, О, У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0,85 до 1,1 м)	Текущий ремонт
				25	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт
				25	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой	К, С, Г, О, У	Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				26	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается	Капитальный ремонт

							ширина дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		27, 28	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений и часами работы	С, Г	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений и часами работы	Текущий ремонт
				29	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается ширина дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				30	Отсутствует закрытые душевые кабины с нескользким полом без порога.	К, О, С	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна	Капитальный ремонт

							быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м (СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5)	
				30	Душевые не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала)	К, О, С,Г,У	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. СП.59.13330.2020 п.6.3.6)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		22-30	Текущий ремонт, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 11)

г. Тула, ул. Революции, д. 47

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующи ми расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироват	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенны х для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их	Текущий ремонт

					ся в здании и свободно передвигаться по объекту.		движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (К, О, У).

Фото 1




Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13




Фото 14



Фото 15




Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32




Фото 33



Фото 34




Фото 35



Фото 36



Фото 37




Фото 38



Фото 39



Фото 40



