

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 20

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «ТулГУ (Общежитие №6/2)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район,
ул. Ф.Энгельса, д.159, корп. 2

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

« ____ » _____ 2023 г. Новикова А.Ф.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

« ____ » _____ 2023 г. Григорьев В.И.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 20

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение **Общежитие №6 к.2.**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, **6298,3** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет;
1.4. Год постройки здания **1977 г.**, капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2026 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **жилой фонд**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по временному проживанию.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с длительным пребыванием.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **–600 человек.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Тюльского рабочего полка Трамвай № 14;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 135 м.

3.2.2 время движения (пешком) четыре минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» ноября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 20 от «17» ноября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «18» ноября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 20

«22» ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение **Общежитие №6 к.2.**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, **6298,3** кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет;
1.4. Год постройки здания **1977 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2026 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **жилой фонд**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по временному проживанию.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с длительным пребыванием.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность –600 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Тульского рабочего полка

Трамвай № 14;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 135 м.

3.2.2 время движения (пешком) четыре минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 20**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«17» ноября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие №6 к.2.
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 6298,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет;
1.4. Год постройки здания 1977 г.,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Тульского рабочего полка
Трамвай № 14;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 135 м.

3.2.2 время движения (пешком) четыре минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		1 - 9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		10-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		22-24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		24-32
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		33-36

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-В**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Капитальный ремонт,

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт,

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 11 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «22» ноября 2022 г. (протокол № 20) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(Общежитие № 6/2)

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корпус 2

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К, С, О, У, Г	Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м x 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5 до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущий ремонт Письмо в Администрацию ТО
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП - В			Письмо в Администрацию ТО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 20
от «17» ноября 2022 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(Общежитие № 6.2)

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корпус 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы.	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				2, 3	Завершающие части поручней не выступают за границы лестницы	О, С, Г, У	Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. и иметь травмобезопасные окончания. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				1, 2	Отсутствует тактильно-контрастная разметка перед лестницей	С	Установить тактильно-контрастные наземные указатели ГОСТ Р 52875. Наземные указатели должны быть конусообразной формы с линейным расположением рифов размерами 0.5мх0.5м Устанавливаются на расстоянии 0.3м от лестничного марша на нижней и верхней площадках от п. 5.1.10	Текущий ремонт

						СП 59.13330.2020		
				2, 3	Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях.	С	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней.	Текущий ремонт
				1	Отсутствует разделительный поручень не является двухсторонним и не выступает за границы лестницы	О, С, Г, У	Установить двухсторонний разделительный поручень высотой 0,9 м с горизонтальными выступами за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022, п. 5.3)	Текущий ремонт
				1	Отсутствует кнопка вызова перед лестницей	К, О, С, Г, У	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				1	Высота ступеней от 0,1м до 0,25м.	К,О,С, Г,У	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%, ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. (п.6.2.8 СП59.13330.2020)	Капитальный ремонт

2.2	Пандус (наружный)	нет		1	Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло- коляске.	К, О	Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 24 без учета горизонтальной площадки 1.5мх1.5м каждые 8-9м. Пандус должен иметь двустороннее ограждение, на высоте 0,9м и 0,7м. (технические требования к опорным стационарным устройствам ГОСТ Р 51261-99). Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости (п.5.1.15. СП59.13330.2020). (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство)	Капиталь ный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						Не требуетс я
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Отсутствуют информирую щие тактильные таблички с названием учреждения и доступности для МГН	К, О, С, Г, У	Установить информирующую тактильную табличку с шрифтом Брайля обозначающую наименование учреждения, а также тактильные пиктограммы обозначающие доступность для МГН. Таблички установить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно- точечным и рельефно- графическим способом. (п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				4	Перед дверью отсутствуют предупрежда ющие	С, У	Перед входной дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные	Текущий ремонт

					тактильно-контрастные указатели		указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного проема, либо оборудовать грязесборными решетками с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015м; Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей. ГОСТ Р 52875,(СП 59.13330 2020 п.6.1.8.)	
				4	На дверях установлены шарообразные дверные ручки.	С, Г, У	Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери. (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				6	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		8	Дверь тамбура имеет дверной проем менее 0,9 м.	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находится в открытом состоянии	Текущий ремонт
				7	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт

					тамбура.			
				9	Высота дверных порогов тамбура более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				5, 6, 7	Не закреплено резиновое покрытие	К, О, С	Резиновое покрытие должно быть надежно закреплено, оно не должно сдвигаться или «задираться» при контакте с обувью, тростью ГОСТ Р 52875-2018 п. 5.1	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		1-9	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.2)

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корпус 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованную информационным знаком «Место для инвалидов», скамьей с опорой для спины и подлокотником (п. 5.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				8, 9, 10	Отсутствует место для собаки – поводья.	С	Предусмотреть для собаки-поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
				9, 10	Отсутствуют поручни на путях движения	С, О	Установить поручни с обеих сторон коридора в качестве средства поддержания равновесия и указания направления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ослабленных физически, слабовидящих или слепых пользователей, на высоте 0,9 м, ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.4	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11, 12	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестничных маршей	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				11, 12	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				11, 12	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей.	С, О	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		13	Отсутствует информационная табличка, дублированная шрифтом Брайля рядом с лифтом. Отсутствует обозначение номера этажа с рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля.	С	Установить на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта рельефное обозначение номера этажа. На стене, сбоку кабины лифта, на высоте 1,5 м должно быть обозначение этажа высотой цифр не менее 0,1 м и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены (п.6.2.16 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				13	Отсутствует световая и звуковая информирующая сигнализация.	С, Г	Оборудовать лифт световой и звуковой информирующей сигнализацией. (п.6.2.16 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				11	Отсутствует доступ на этажи, остановки лифта располагаются между этажами	К, О	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
				14	Размер двери лифта не доступен для всех категорий МГН	К	Следует применять лифты с шириной дверного проема 0,9 м и более. 6.2.13, 6.2.15 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт,
3.5	Дверь	есть		15, 16	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				16	На дверях установлены шарообразные дверные ручки.	С, Г, У	Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				17	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
				18	Ширина дверных проемов менее 0,9м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта, двери, имеющие две створки должны находиться в открытом состоянии	Текущий ремонт
				19	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием и номерами	К, О, С, Г, У	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля наименование институтов, кафедр, факультета и	Текущий ремонт

					конечной цели движения		кабинетов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9, 10, 11	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу	Текущий ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5)	Текущий ремонт
					Отсутствуют зоны безопасности	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
				11	На верхних и нижних ступенях лестничного марша	К, О, С, Г, У	Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы,	Текущий ремонт

					отсутствуют контрастные полосы.		обозначающие крайние верхние и нижние ступени (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)	
				20, 21	Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м	К, О, С, У	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	Текущий ремонт
					Отсутствуют на этажах эвакуационные кресла - Самоспас	К	Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2020					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		10-21	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Жилые помещения (общежитие № 6.2)

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корпус 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть		22, 23	Не выделены жилые комнаты для инвалидов	К, О, С, Г, У	В общежитии следует обеспечить жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4, и комнаты, доступные для людей групп мобильности М2, М3; их расчетное число принимают по таблице Б.1 приложения Б СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске. Планировочные решения жилых комнат общежитий для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно в санузле, около кровати, перед шкафами и окнами. (п. 7.1.1 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				23	Жилые комнаты не предусмотрен		Не менее одного номера (жилой комнаты) предусмотреть для	Текущий ремонт

					ы для инвалидов		инвалида на кресле-коляске. Рекомендуется оборудовать одну универсальную доступную комнату для инвалидов размерами не менее 14-16 кв.м.	
				23	Не оборудованы доступные спальные места	К,О	Разместить рядом со спальным местом для инвалида опоры для само поднимания, в том числе линейные или угловые поручни.	Текущий ремонт
				23	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0.9м (Допустимая ширина 0.8м в свету)	Капитальный ремонт
	Кухня			24	Контрастно не выделены ручки управления бытовыми приборами	С,У	Контрастно выделить ручки бытовых приборов и оборудования (микроволновая печь, холодильник, ручки выдвижных и навесных ящиков) цветом контрастным по отношению к приборам.	Текущий ремонт
				24	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		22-24	Текущий ремонт, Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.2)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		25, 26	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.	К, О, С, Г, У.	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				25, 26	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала).	К, О, С	Установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. СП.59.13330.2020 п.6.3.6) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				25	Отсутствуют, откидные и	К, О, С	Установить откидные и	Текущий

					стационарные поручни, крючки для тростей.		стационарные поручни, на высоте 0,85 (0.9м), сбоку от унитаза установить травмобезопасные крючки для тростей, костылей и других принадлежностей на высоте 1,1 м (п. 6.3.3. СП 59.13330.2020)	ремонт
				26	Отсутствует поворотное зеркало.	К, С, Г, О,У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0.85 до 1.1 м).	Текущий ремонт
				26	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.	К, С, Г, О,У	В кабинках уборных следует установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				26	Отсутствует опорный поручень для раковины	К, О, С	Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022	Текущий ремонт
				25	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих	Капитальный ремонт

						конструкциях, допускается уменьшить ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		27, 28	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений и часами работы	С, Г	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений и часами работы	Текущий ремонт
				27, 28	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				29, 30	Отсутствует закрытые душевые кабины с нескользким полом без порога.	К, О, С	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем,	Капитальный ремонт

							расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м (СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5)	
				29, 30	Душевые не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала).	К, О, С, Г, У	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. СП.59.13330.2020 п.6.3.6)	Текущий ремонт
				31	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшить ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				32	Высота дверных порогов более 0,014 м	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного	Текущий ремонт

						элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		25-32	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У)

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.2)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 2

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматрива ют в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующи ми расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироват ься в здании и свободно передвигатс	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенны х для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать	Текущий ремонт

					я по объекту.		визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (К, О, У).

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22




Фото 23



Фото 24



Фото 25




Фото 26




Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31




Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36

