

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 39

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,

ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус № 8)

адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 153

СОГЛАСОВАНО
Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

Новикова А.Ф.
« ____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 39

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (учебный корпус № 8).**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, ул. Болдина, д. 153.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4 этажей, 4029,7 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
1.4. Год постройки здания **1952 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2025 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д.153.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **500 человек.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Автовокзал

Автобусы № 1,18,25,26,27а,28; Троллейбусы № 1,2; Трамвай № 14

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 39 от «10» октября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «14» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 39

«16» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (учебный корпус № 8).**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, ул. Болдина, д. 153.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4 этажей, 4029,7 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
1.4. Год постройки здания **1952 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2025 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д.153.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно.**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **500 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Автовокзал**

Автобусы № 1,18,25,26,27а,28; Троллейбусы № 1,2; Трамвай № 14

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **пять минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, **тактильная**, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 39

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«10» октября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Нежилое здание (учебный корпус № 8).**
1.2. Адрес объекта: **Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, ул. Болдина, д. 153.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4 этажей, 4029,7 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);
1.4. Год постройки здания **1952 г.**,
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2025 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д.153.**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **Нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка: **Автовокзал**
Автобусы № 1,18,25,26,27а,28; Троллейбусы № 1,2; Трамвай № 14
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м.**

- 3.2.2 время движения (пешком) **пять минут.**
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, **тактильная**, визуальная; **нет**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		1-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		7-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У)		16-25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		26-29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП – В		30-34

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (О,Г,У)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в Администрацию ТО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 9 л. |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «22» октября 2022 г. (протокол № 39) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет». ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус № 8)
г. Тула, ул. Болдина, д. 153

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	нет						Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	нет						Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка и парковка рядом с объектом	К, О, С, Г, У	Направить письмо в Администрацию города о выделении парковочных мест в соответствии с п. 5.2 СП 59.13330.2020 парковки для МГН следует размещать не далее 50-100 метров от входа в здание	Письмо в Администрацию ТО
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 и ГОСТ 52875-2018, ГОСТ 52131-2019						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП – В			Письмо в Администрацию ТО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебный корпус № 8)

г. Тула, ул. Болдина, д. 153

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1, 2	Присутствует одиночная ступень.			Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет		2	Свести к минимуму разность отметок тротуара и входной площадки, одиночная ступень	К, О	Обеспечить беспрепятственный заезд кресло-колясочников путем выравнивания высот. Основание должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Шириной не менее 1м с уклоном 1:12. Рекомендуется до адаптационных мероприятий предусмотреть инвентарный пандус шириной не менее 0.8м и длиной не менее 1.5м	Текущий ремонт
				1	Отсутствует кнопка вызова	К, О, С, Г	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15 x 0,15 м, на высоте 0,9 -1,1 м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7	Текущий ремонт

							ГОСТ 52131-2019	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Контрастно не выделен перепад высот входной площадки	К, О, С	Выделить перепад высот (одиночную ступень) контрастными полосами по всей ширине и длине ступени. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		1	Отсутствует информационная тактильная табличка, дублированная шрифтом Брайля с наименованием учреждения	К, О, С, Г, У	Установить информационную тактильную табличку с наименованием учреждения со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,6 м от пола п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
				1	Отсутствуют знаки доступности для всех групп МГН	К, О, С, Г, У	Установить знаки доступности входов на объект. (п.6.5.1. СП 59.13330.2020) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				1	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				1	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на уровне 1,3-1,4 м (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				3	Ширина дверных проемов менее 0,9м в свету	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии. При оказании помощи инвалидам	Текущий ремонт
				4	Высота порога дверного проема более 0,014 м.	К, О, С	Установить перекатной пандус на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		5	Ширина дверных	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не	Текущий

					проемов менее 0,9 м		менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	ремонт
				3, 5	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на уровне 1,3-1,4 м (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				5, 6	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				3, 4	Не закреплено резиновое покрытие	К, О, С	Резиновое покрытие должно быть надежно закреплено, оно не должно сдвигаться или «задираться» при контакте с обувью, тростью ГОСТ Р 52875-2018 п. 5.1	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		1-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет». ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус № 8)
г. Тула, ул. Болдина, д. 153

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		7	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение.	К, О, С, Г, У	Предусмотреть установку тактильной или тактильно-звуковой информационной мнемосхемы справа при входе в помещение (не далее 2-4м от входа) на высоте 1.2-1.6м, отображающей информацию о помещениях в здании. Не мешая основному потоку посетителей	Текущий ремонт
				7	Рекомендуется установить в холе первого этажа информационный терминал (киоск), для получения информации об объекте.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется установить информационный терминал с сенсорным экраном, со встроенной индукционной системой, со специальным ПО для инвалидов с сенсорным управлением, с автоматическим озвучиванием текста голосом, с системой вызова помощника. (п. 6.5.7 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				7, 8, 9, 10	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и	Текущий ремонт

							подлокотником. (п. 5.3 СП 59. 13330.2020).	
				8, 9, 10, 11	Отсутствуют пристенные поручни в коридорах на свободных участках стен	К, О, С	Рекомендуется предусмотреть пристенные поручни на высоте 0,9 м на путях движения инвалидов по коридорам, как вспомогательное оборудование для передвижения инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата и для ориентации инвалидов по зрению.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7, 13, 14	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней на лестничных маршах	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08 м по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				13, 14	Отсутствует обозначение начало/оконч ание поручней и нумерация этажей.	С, О	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно- информационные таблички с обозначением нумерации этажа.	Текущий ремонт
				13, 14	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающи х к стенам	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59. 13330.2020)	Текущий ремонт
				7, 14	Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы	С, О, Г,	Установить с двух сторон лестницы поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание (СП	Текущий ремонт

							59.13330.2020 п. 5.1.13)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует доступ на первый, второй и последующие этажи	К, О	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		10, 11	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				12	Высота порогов дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить пандус на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8, 10, 14	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу	Текущий ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре;	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (санузел), а также в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место)	Текущий ремонт

							сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5).	
					Отсутствуют зоны безопасности	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
				9, 10	На верхних и нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы	К, О, С, Г, У	Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени. (п.6.2.29 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				15	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
					Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках не предусмотрено эвакуационное кресло	К	Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		7-15	Капитальный ремонт Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебный корпус № 8)

г. Тула, ул. Болдина, д. 153

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		16, 17	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				19	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. При капитальном ремонте, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				20	При входе в учебные аудитории высота порогов дверных проемов превышает	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не	Текущий ремонт

					0,014м.		должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	
				16, 17	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				17	На дверях установлены шарообразные дверные ручки.	С, Г, У	Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				16	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на уровне 1,3-1,4 м (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				18	Учебные аудитории (классы) не оборудованы аудиовизуальной системой информации, специальным и техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования	С, Г	Рекомендуется оборудовать классы ауди-визуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования, а также индукционной петлей, системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей или беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, работающая в FM режиме (радиокласс, FM-система) для инклюзивного образования), сенсорным оборудованием для	Текущий ремонт

						занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №1309) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов (столы и стулья для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата). Рекомендуется предусмотреть оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения для предметных кабинетов. Предусмотреть уровень освещенности не менее 100лк.	
			18	Не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов, отсутствуют разворотные площадки и место для проезда инвалидов на коляске	К, О, С, Г, У	Оборудовать первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. (п.8.2.2 СП 59.13330.2020) Оборудовать разворотные площадки, место для проезда инвалидов на коляске	Текущий ремонт
			18	Учебные аудитории не	К	Установить специальные парты	Текущий

					оборудованы специальным и партами для инвалидов на креслах-колясках.		для инвалидов на креслах-колясках. Поверхность столов, используемых инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.2.2 СП 59.13330.2020)	ремонт
				18	Отсутствует световой оповещатель	С, Г	Установить световой оповещатель начало – окончание занятий. (п. 8.2.5 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	Компьютерные аудитории	есть		21	Компьютерные классы не оборудованы и не обозначены места для обучения инвалидов.	К, О, С, Г, У	Рекомендуется оснастить компьютерные кабинеты (не менее 5% мест) специализированным оборудованием и программным обеспечением, в том числе, Интернет ресурсом, а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, программы распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.)	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (Библиотека)	есть		22	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные	Текущий ремонт

							рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	
				22	На дверях установлены шарообразные дверные ручки.	С, Г, У	Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				22	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери	Текущий ремонт
				23	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. При капитальном ремонте, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				24	При входе в библиотеку высота порогов дверных проемов превышает 0,014м.	К, О, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				25	Отсутствует оборудование для слабовидящих и слабослышащих (индукционная	С, Г	Оборудовать библиотеку индукционной петлей, видеоувеличителем (лупой).	Текущий ремонт

					я петля, видеоувеличи тель)			
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет						Не требуе тся
4.4	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет						Не требуе тся
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		16 - 25	Текущий ремонт, Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (К, О, Г, У).

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус № 8)
г. Тула, ул. Болдина, д. 153

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К, О, С, Г, У	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, желательного размера не менее 1,65x2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				26, 27	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы	К, О, С, Г, У	Установить таблички с названием помещений и знаками доступности на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				28	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) на высоте 0.85-0.9м рядом с откидным поручнем (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				29	Ширина дверных проемов менее 0,9 м	К, О, С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9 м в свету (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				28	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей	К, О, С	Установить откидные и стационарные поручни, на высоте 0,85 (0,9) м рядом с унитазом, крючки для тростей на высоте 1,1 м рядом с унитазом и раковиной (п.6.3.3. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				28	Отсутствует поворотное зеркало	К, С, Г, О, У	Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 1,1м до 1,3 м)	Текущий ремонт
				28	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой	К, С, Г, О, У	В кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						Не требуется
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						Не требуется
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		26 - 29	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (О,Г,У).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус № 8)
г. Тула, ул. Болдина, д. 153

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		-	Системы средств информации	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и	Текущий ремонт

					на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме		названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	
	Общие требования к зоне	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4




Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8




Фото 9



Фото 10




Фото 11



Фото 12




Фото 13




Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24




Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28




Фото 29




Фото 30




Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34

