

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 08

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «ТулГУ» (учебный корпус ФОЦ)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)



Новикова А.Ф.
_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« _____ » _____ 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №08

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус ФОЦ).
1.2. Адрес объекта: Тульская обл, г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание В и 3 этажей, 3661,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 107553 кв. м
1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2039 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» ФГБОУ ВО «ТУЛГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр. Ленина, д.84.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 400 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет

Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (бордюры, перепады высот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (оборудованы съезды)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 03/08 от 24.05.2023г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 08 от «12» октября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «19» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 08

«20» октября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус ФОЦ).
1.2. Адрес объекта: Тульская обл, г. Тула, Советский район, пр. Ленина д. 84.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание В и 3 этажей, 3661,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 107553 кв. м
1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2039 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр. Ленина, д.84.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет, Автобусы № 1,3,18,25,26,27а,28;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (бордюры, перепады высот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (оборудованы съезды)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по общим вопросам
и цифровизации
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

_____ Григорьев В.И.
« ____ » _____ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 08**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

«12» октября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Нежилое здание (учебный корпус ФОЦ).
1.2. Адрес объекта: Тульская обл, г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание В и 3 этажей, 3661,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 107553 кв. м
1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2039 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» ФГБОУ ВО «ТулГУ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр. Ленина, д.84.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Университет, Автобусы № 1, 3, 18, 25, 26, 27а, 28;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 170 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да** (бордюры, перепады высот)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть** (оборудованы съезды)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		65,70
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г, У)		1-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		7,8,18-20, 22-24, 27, 48-51, 53,54, 61-64
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г, У)		9,10,21, 25-29, 33-38,40, 42,44-47, 51,52,55-58
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)		11,12,16, 29,30,32, 38-41,43, 60
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		66-70

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-И (О,Г,У)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Капитальный ремонт

	эвакуации)	Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 03/08 от 21.05.2022

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 9 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 35 л. |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «22» октября 2022 г. (протокол № 08) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус ФОЦ)
г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	70				Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	70	На путях движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и направляющие ко входу на объект	К,О,С	Установить информирующие указатели обозначающие направление движения для категории инвалидов М4 на высоте 1,5 -2,5м.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		65	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У,Г	Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290).	Текущий ремонт
					Отсутствуют велосипедные парковки.	О,У,Г	Для велосипедной парковки рекомендуется создать условия в безопасных местах, вдали от пешеходных дорожек, а также	Текущий ремонт

						обеспечить защиту велосипедной парковки от неблагоприятных атмосферных условий. На велосипедной парковке рекомендуется организовать места для модифицированных велосипедов и тандемов Приказ Министерства спорта РФ от 9 июля 2014 г. N 578	
	Общие требования к зоне	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-В		65,70	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

I. Результаты обследования:**2.1 Входа (входов) в здание**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(учебный корпус ФОЦ)

г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1,2	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы.	С, У	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				4	Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях.	С	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней.	Текущий ремонт
				1,2	Ширина лестницы более 4-х метров. Отсутствуют центральные двусторонние поручни.	О, С	При ширине лестницы 4м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни с завершающей частью поручня, выступающей за границы лестничного марша на 0,3м. (п.5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				4	Поручни лестницы не нормативные. Высота поручня 1,15 м.	С, О	Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				1	Отсутствует тактильная направляющая «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!»	С	Перед лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели «Внимание опасность» глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней шириной – по ширине ступеней между разделительными	Текущий ремонт

							поручнями. ГОСТ Р 52875 (СП 59 13330 2020 п.5.1.10)	
				1,2	Отсутствует кнопка вызова	К,О,С, Г	Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -0,9м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.1м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет		2	Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло- коляске.	К	Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 38метров с двухуровневыми соосными поручнями и разворотными площадками 1,5х1,5м каждые 8-9м. . (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство).	Капиталь ный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		3				Не нуждае тся
2.4	Дверь (входная)	Есть		3	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				3	Отсутствуют знаки доступности для всех групп МГН.	К, О, С, Г, У	Установить знаки доступности входов на объект. (п.6.5.1. СП 59.13330.2020) ГОСТ 52131-2019	Текущий ремонт
				3	Отсутствует информационн ая вывеска с названием учреждения и	С	Установить информационную тактильную вывеску с шрифтом Брайля названием учреждения и	Текущий ремонт

					режимом работы, дублированная шрифтом Брайля.		режимом работы, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом. (п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				3	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				3	Перед дверью отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С,У	Перед входной дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, либо оборудовать площадку грузосборными решетками с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей. СП 59.13330.2020 п.5.1.10	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		6	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				6	На стеклянном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне:	Текущий ремонт

						1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,Г, У)		1-6	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 08
от «12» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус ФОЦ)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		7	Отсутствует тактильная информационная мнемосхема справа при входе в помещение.	К,О,С, Г,У	Предусмотреть установку тактильной или тактильно-звуковой информационной мнемосхемы справа при входе в помещение (не далее 2-4м от входа) на высоте 1.2-1.6м, отображающей информацию о помещениях в здании. Не мешая основному потоку посетителей	Текущий ремонт
				8,24, 50	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				8,24, 50	Отсутствует место для собаки – поводья.		Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м2 с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
				17, 22	Отсутствуют поручни на путях движения	С, О	Установить поручни с обеих сторон коридора в качестве средства поддержания равновесия и указания направления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ослабленных физически, слабовидящих или слепых пользователей, на высоте 0,9-1 м,	Текущий ремонт

							диаметр поручня $\geq 0,045$ м, расстояние от стены до поручня $\geq 0,045$ м, стена вдоль установленного поручня должна быть гладкой. ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.4	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		22, 27, 48, 51	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей.	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				22, 48	Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей.	С	Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа.	Текущий ремонт
				22, 27, 51	На лестничных маршах отсутствуют двухсторонние поручни	С,О,Г	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
				23	Поручни лестницы не нормативные. Высота поручня 1м.	С, О	Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. (п. 5.1.13. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет		-	Отсутствует доступ на второй этаж.	К, О	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь межкоридорная	Есть		20, 54	Ширина дверных проемов менее	К, О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м	Текущий ремонт

					0,9 м.		в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии.	
				18, 49, 53	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				18, 49, 53	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Есть		61	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу.	Текущий ремонт
					Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
					Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре;	К, О, С, Г, У	Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых	Текущий ремонт

							холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5).	
				61, 62	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				61, 62	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки.	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
					Отсутствует пути эвакуации для инвалидов использующих кресло коляски со второго и последующих этажей	К	До капитального ремонта для эвакуации инвалидов на креслах -колясках предусмотреть эвакуационное кресло «Самоспас», которое должно быть установлено на лестничном марше каждого этажа.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		7,8,18-20, 22-24,27, 48-51,53, 54,61-64.	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

Приложение № 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 08
от «12» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус ФОЦ)
г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84

№ п/п	Наименование функционально	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
----------	-------------------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		46	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г, У	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				47	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К,О,С, Г,У	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. До капитального ремонта допустимая ширина дверных проемов 0.8м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				46	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
				46	На дверях установлены шарообразные дверные ручки.	С, Г, У	Установить дверные ручки, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую слишком больших усилий нажимного или «С» «П» образного вида (п.6.4.3 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
	Раздевалки	Есть		25, 36, 57	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				26,	Ширина	К,О,С	Установить двери с	Капитальный

				37, 58	дверного проема менее 0,9 м.		шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	ый ремонт
				27	Отсутствует доступ в зал, присутствуют преграды в виде ступеней	К, О	Оборудовать доступ раздевалку для инвалидов в кресло-коляске пандусом или съездом шириной не менее 1.2м и углом наклона 1:12. Или инвентарным пандусом (раскладным) и контрастно выделить цветом. (п.5.1.14. СП 59 13330.2020).	Текущий ремонт
				27	На лестничных маршах отсутствуют двухсторонние поручни	С,О	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
				29	Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.	К,С,Г, О,У	В кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Не установлен фен для сушки волос МГН.	К, О, С, Г, У	Установить фен для сушки волос на высоте 1,2-1,4 м от пола.	Текущий ремонт
				40	Высота дверных порогов более 0,014 м.	К,О,С	Установить перекатные пандусы в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента)	Текущий ремонт
				28, 38	Отсутствуют универсальные кабины, доступные для всех категорий	К,О,С,Г, У	В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды	Текущий ремонт

					граждан.		следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных следует устанавливать на той же высоте. (п. 8.5.14 СП 59.13330.2020)	
					Отсутствует места для хранения кресел-колясок		В помещениях раздевальных для занимающихся инвалидов следует предусматривать:- места для хранения кресел-колясок; скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6 х 0,8 м. (п. 8.5.14 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
					Отсутствует передвижной подъемник для инвалидов	К	Рекомендуется установить передвижной подъемник для инвалидов. Используется для подъема и перемещения людей с ограниченными возможностями.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		42	Отсутствуют информирующ	К,О,С,Г,У	Установить информирующие	Текущий ремонт

	Бассейн				ие тактильные таблички с названием помещений		тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				45	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
				43	Присутствует одиночная ступень.	К,О	Установить пандус с уклоном 1:12 (СП 59.13330.2020 п.п.5.1.13, 5.1.14, 5.1.16). ГОСТ 51261-2022 п. 5.2.	Текущий ремонт
				35	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей.	С	Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				35	На лестничных маршах отсутствуют двухсторонние поручни	С,О,Г	Установить с двух сторон поручни на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня должны иметь травмобезопасное окончание и выступать за границы лестничного марша на 0,3 м. (СП 59.13330.2020 п. 5.1.13)	Текущий ремонт
				34, 44, 45	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна.	С	Для ориентирования totallyно незрячих и слабовидящих рекомендуется: вдоль стен зала, на входах в зал, из помещений для переодевания и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола 0,9 -1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола. (п. 5.6 ГОСТ Р 51261-	Текущий ремонт

						2022, п. 8.5.8 СП 59.13330.2020)	
			34, 44, 45	Отсутствует пологая лестница	К, О	В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением ОДА следует устраивать пологую лестницу с размерами, не менее: подступенков - 0,14 м и проступей - 0,3 м. Рекомендуется устраивать лестницу вне габаритов ванны. (п. 5.6 ГОСТ Р 51261-2022, п. 8.5.9)	Капитальный ремонт
			34, 44, 45	Отсутствует поручень по периметру ванны бассейна.	К,О,С	Для старта в плавании на спине под тумбочкой в плоскости стенки ванны устанавливаются металлические ручки - поручни. Устанавливаются на 0,4-0,6 м над водой. Диаметр сечения поручней для старта в плавании на спине - 0,03-0,04 м.	Текущий ремонт
			34, 45	Отсутствует подъемник для инвалидов.	К,О	Установить подъемник для инвалидов. Система обеспечивает возможность погружения в ванну инвалида, который не имеет возможности использовать наклонную лестницу.	Текущий ремонт
				Не оборудован аудиовизуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования.	С, Г	Рекомендуется оборудовать аудиовизуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования, а также индукционной петлей.	Текущий ремонт
			33, 35, 42	Ножные проходные ванны	К,О,С,Г, У	Вместо ножных проходных ванн у выхода из раздевалных в зал бассейна, для МГН рекомендуется применять коврики, пропитанные антисептиками.	Текущий ремонт
	Зал для занятия танцами		51	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной	Текущий ремонт

					помещений		ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	
				51	На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				52	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К,О,С	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				51	Отсутствует доступ в зал присутствуют преграды в виде лестницы.	К	Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
					Зал не оборудован аудиовизуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования.	С, Г	Рекомендуется оборудовать зал аудиовизуальной системой информации, специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования, а также индукционной петлей.	Текущий ремонт
	Тренажерный зал			55	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С,Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт

				56	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К,О,С	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
					Отсутствуют зоны безопасности.	К, О, С, Г, У	Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть		9, 21	Отсутствует информационная табличка с названием зоны обслуживания, дублированная шрифтом Брайля.	К, О, С, Г, У.	Установить информационную табличку с названием зоны обслуживания, дублированные шрифтом Брайля, на высоте 1,4-1,6м., (п.6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				10, 21	Высота зоны ресепшен более 0,85м.	К	Предусмотреть зону обслуживания не выше 0,80 - 0,85м. над уровнем пола и шириной не менее 1.0м. (п.8.1.7 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	Нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		9,10,21, 25-29, 33-38,40,42,44-47, 51,52,55-58	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно(О,Г,У).

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 08
от «12» октября 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус ФОЦ)

г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		11, 12	У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы.	К,О,С, Г,У	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,4-1,6м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м. от края двери, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт.
				15	Отсутствуют крючки для одежды и	К,О,С,Г, У	Оборудовать туалеты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на	Текущий ремонт

					костылей		высоте 1,1 м и не выше 1,3 м от уровня пола, (п. 7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы АЗ Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).	
				16	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала со шнурком) с выводом на пульт администрации (охраны)	К, О, С, Г, У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) (п. 6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Есть		30, 39,	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6 м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				31, 59	Ширина дверного проема менее 0,9 м.	К, О, С	Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	Капитальный ремонт
				40	При входе в душевую высота порогов дверных проемов превышает 0,014 м.	К, С	Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (п. 6.2.4. СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				43	Присутствует одиночная ступень.	К, О	Установить пандус с уклоном 1:12 (СП 59.13330.2020 п. п. 5.1.13, 5.1.14, 5.1.16). ГОСТ 51261-2022 п. 5.2.	Текущий ремонт
				41	Отсутствуют	К, О, С,	Число душевых кабин для	Текущий

					кабины для инвалидов.	Г,У	инвалидов следует принимать из расчета одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной. (СП 59.13330.2020 п.п.8.5.13,	ремонт
				32, 41, 60	Отсутствует закрытые душевые кабины с нескользким полом без порога.	К,О,С	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 480 мм от отметки основания пола душа, центр которого располагается на расстоянии 500 мм от прилегающей стены. Рекомендованная глубина сиденья - не менее 480 мм, длина - 850 мм, рекомендуется использовать водонепроницаемые сидения с легко очищающейся обивкой, ручным душем обеспечивался легкий доступ к душу из сидячего положения с длиной шланга душа - не менее 1500 мм. Оснастить поручнями размером не менее 750 мм на 900 мм, установленными горизонтально так, чтобы осевая линия поручня располагалась на высоте 850 мм над полом душа, а сторона длиной 750 мм располагалась вдоль стены, на которой установлено сиденье. (СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5)	Текущий ремонт
				41, 59	Душевые не оборудованы системой тревожной сигнализации	К,О,С, Г,У	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации	Текущий ремонт

					(кнопкой вызова персонала).		или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. СП.59.13330.2020 п.6.3.6)	
					Отсутствует кресло-коляска для использования в душевых	К	Предусмотреть наличие кресел-колясок для использования в душевых. Они являются необходимыми в душе и других влажных зонах, а также для обеспечения доступа в плавательный бассейн.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната	Нет		-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		11,12,16, 29,30,32, 38-41,43, 60	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 08
от «12» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»
(учебный корпус ФОЦ)
г. Тула, Советский район, пр. Ленина, д.84

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматриваю т в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует комплексная	К, О, С, Г, У	Установить технические средства	Текущий ремонт

					система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.		информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	Нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (К, О, У).

Фото № 1. Вход.



Фото № 2.



Фото № 3.



Фото № 4. Высота поручня 115 см.




Фото № 5. Ширина входной двери 95 см.




Фото № 6. Тамбур.



Фото № 7.



Фото № 8.




Фото № 9. Гардероб.



Фото № 10. Высота 110 см.



Фото № 11. Туалет для МНГ.



Фото № 12. Ширина двери 90 см.



Фото № 13.



Фото № 14.




Фото № 15.



Фото № 16. Ширина 100 см.




Фото № 17.




Фото № 18.




Фото № 19.



Фото № 20. Ширина двери 87 см.




Фото № 21. Высота 110 см.



Фото № 22.




Фото № 23. Высота 100 см.




Фото № 24.



Фото № 25. Раздевалка для девочек.



Фото № 26. Ширина 74 см.




Фото № 27.




Фото № 28.



Фото № 29.



Фото № 30.



Фото № 31. Ширина 60 см.



Фото № 32. Высота порога 19 см.



Фото № 33.




Фото № 34.



Фото № 35.




Фото № 36. Раздевалка.




Фото № 37. Ширина двери 64 см.



Фото № 38.




Фото № 39.



Фото № 40. Высота порога 4 см.



Фото № 41.



Фото № 42. Вход в бассейн.



Фото № 43. Высота 22 см.



Фото № 44.




Фото № 45.



Фото № 46. Медицинский кабинет.



Фото № 47. Ширина двери 80 см.




Фото № 48.



Фото № 49.



Фото № 50.




Фото № 51.



Фото № 52. Ширина двери 80 см.



Фото № 53.




Фото № 54. Ширина 60 см.



Фото № 55. Тренажерный зал.



Фото № 56. Ширина 70 см.



Фото № 57. Раздевалка.



Фото № 58. Ширина 60 см.



Фото № 59. Душевая ширина 52 см.



Фото № 60. Высота порога 23 см.



Фото № 61. Эвакуационный выход.



Фото № 62.



Фото № 63.



Фото № 64.




Фото № 65. Парковка.



Фото № 66. Путь движения от остановки.



Фото № 67.




Фото № 68.



Фото № 69.




Фото № 70.



