

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 29

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,  
ФГБОУ ВО «ТулГУ» (Общежитие №3)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

## СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

\_\_\_\_\_  
Новикова А.Ф.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_  
Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 29

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие № 3  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4928 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта: нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТУлГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд  
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по временному проживанию.  
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: ул. Оружейная

Автобус № 38,54;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                                             |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                                             |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов** |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                   |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ -И (О, Г, У)                                                        |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ -И (О, Г, У)                                                        |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ -И (О, Г, У)                                                        |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К, О, У)                                                         |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП – В                                                                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт<br>Письмо в Администрацию<br>ТО        |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                    |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с<br>ТСР |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                    |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                    |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                        |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт                                        |
| 8         | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации. zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» ноября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 29 от «17» ноября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «18» ноября 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 29**

«19» ноября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие № 3  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4928 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1963 г.,  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТУЛГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд  
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.  
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность —400 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: ул. Оружейная

Автобус № 38,54;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                       |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                       |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                       |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Текущий ремонт<br>Письмо в Администрацию ТО        |
| 2      | Вход (входы) в здание                                      | Капитальный ремонт                                 |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |
| 4      | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Капитальный ремонт                                 |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                          | Капитальный ремонт                                 |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Текущий ремонт                                     |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Текущий ремонт                                     |
| 8      | Все зоны и участки                                         | Капитальный ремонт                                 |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 29**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

«17» ноября 2022 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие № 3  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4928 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1963 г.,  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.  
**Сведения об организации, расположенной на объекте**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: ул. Оружейная  
Автобус № 38,54;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м.

3.2.2 время движения (пешком) пять минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ                                                            |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | А                                                             |
| 4     | с нарушениями зрения                                          | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                                           | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития                            | А                                                             |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |              |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото       |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |            |              |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ -И (О, Г, У)                                                       |            | 1-7          |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ -И (О, Г, У)                                                       |            | 8-16         |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 17-19, 31,32 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ -И (О, Г, У)                                                       |            | 20-31        |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К, О, У)                                                        |            | -            |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП – В                                                                |            | 33-35        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-В**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт<br>Письмо в Администрацию ТО        |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                     |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки                        | Текущий ремонт                                     |



|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | транспорта)        |                    |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДШ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 6 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «20» ноября 2022 г. (протокол № 29) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## I. Результаты обследования:

## 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(Общежитие № 3)

г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента                                     |            |        | Выявленные нарушения и замечания                        |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                      | есть/нет                                             | № на плане | № фото | Содержание                                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                         | Виды работ                                  |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                           | нет                                                  |            |        |                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                   | нет                                                  |            |        |                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                  | нет                                                  |            |        |                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                    | нет                                                  |            | -      | -                                                       | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                               | нет                                                  |            |        | Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов | К, С, О, У, Г                    | Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290). | Текущий ремонт<br>Письмо в Администрацию ТО |
|       | Общие требования к зоне                              | Привести в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290 |            |        |                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |

### Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности* (к<br>пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1<br>Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                   |
| Территории,<br>прилегающей к зданию                | ДП - В                                                               |               |        | Текущий ремонт, Письмо в<br>Администрацию ТО                                      |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

Приложение №2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 29  
от «17» ноября 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(Общежитие № 3)

г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                       |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                             | Значимое для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Виды работ     |
| 2.1      | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 1      | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы.           | С, У                              | Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                        | Текущий ремонт |
|          |                                                    |                  |            | 1      | Поручни с двух сторон лестницы не соответствуют действующим нормативам | О, С, Г, У                        | Установить с двух сторон лестницы непрерывные по всей длине поручни на высоте 0,9 м ГОСТ Р 51261. Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020). | Текущий ремонт |
|          |                                                    |                  |            | 1      | Отсутствует тактильно-контрастная разметка перед лестницей             | С                                 | Установить тактильно-контрастные наземные указатели ГОСТ Р 52875. Наземные указатели должны быть конусообразной формы с линейным расположением рифов. Устанавливаются на всю ширину лестничного марша на                                                                                                                 | Текущий ремонт |

|     |                   |     |  |      |                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----|-------------------|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                   |     |  |      |                                                                           |               | нижней и верхней площадках п. 5.1.10 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     |                   |     |  | 1    | Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях.            | С             | Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Текущий ремонт     |
|     |                   |     |  | 1    | Отсутствует разделительный поручень                                       | О, С, Г, У    | Установить двухсторонний разделительный поручень высотой 0,9 м с горизонтальными выступами за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022, п. 5.3)                                                                                                                                                                     | Текущий ремонт     |
|     |                   |     |  | 1    | Отсутствует кнопка вызова перед лестницей                                 | К, О, С, Г, У | Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019 | Текущий ремонт     |
|     |                   |     |  | 2, 3 | Ширина проступи и высота ступеней не соответствует действующим нормативам | К, О, С       | Следует принимать ширину проступей ступеней от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. СП 59.13330.2020 п. 5.1.12                                                                                                                                                                                                     | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 1    | Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло-коляске.                       | К, О          | Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 16 метров с двухуровневыми соосными поручнями на высоте 0.7м и 0.9м. и разворотными площадками.1,5мх1,5м каждые 8-9м. (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть                                                                                                                                          | Капитальный ремонт |

|     |                                 |      |  |   |                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----|---------------------------------|------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                                 |      |  |   |                                                                                            |               | подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство)                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |   |                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не требуется   |
| 2.4 | Дверь (входная)                 | есть |  | 1 | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием учреждения и доступности для МГН | К, О, С, Г, У | Установить информирующую тактильную табличку с шрифтом Брайля обозначающую наименование учреждения, а также тактильные пиктограммы обозначающие доступность для МГН. Таблички установить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом. (п.6.5.9. СП 59.13330.2020) | Текущий ремонт |
|     |                                 |      |  | 1 | Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.                        | С             | Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.                                                                                                                                                                                                                                                             | Текущий ремонт |
|     |                                 |      |  | 4 | Ширина дверных проемов менее 0,9м                                                          | К, О, С       | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта, двери, имеющие две створки должны находиться в открытом состоянии                                                                                                                                                                           | Текущий ремонт |
|     |                                 |      |  | 5 | Высота дверных порогов более 0,014 м                                                       | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                                                                                                                 | Текущий ремонт |
|     |                                 |      |  | 5 | Перед дверью отсутствуют                                                                   | С, У          | Перед входной дверью установить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Текущий        |

|     |                         |                                            |  |   |                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                                            |  |   | предупреждающие тактильно-контрастные указатели                                |         | предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м, с высотой рифов 4мм на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна или оборудовать грязесборные решетки с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875, СП 59.13330 2020 п.6.1.8 | ремонт         |
| 2.5 | Тамбур                  | есть                                       |  | 7 | Дверь тамбура имеет дверной проем менее 0,9 м.                                 | К, О, С | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находиться в открытом состоянии                                                                                                                                                                                                                                          | Текущий ремонт |
|     |                         |                                            |  | 6 | Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери тамбура. | С       | Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Текущий ремонт |
|     | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |  |   |                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

#### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Входа (входов) в здание                     | ДЧ-И (О, Г, У)                                              |            | 1-7    | Текущий ремонт<br>Капитальный ремонт                                        |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).**

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 3)

г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |          | Выявленные нарушения и замечания                                                           |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото   | Содержание                                                                                 | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                           | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            | 8, 9, 10 | В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.                             | К, О, С, Г, У                     | Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованную информационным знаком «Место для инвалидов», скамьей с опорой для спины и подлокотником (п. 5.3 СП 59.13330.2020)                                                                      | Текущий ремонт |
|       |                                                     |                  |            |          | Коридоры не оборудованы пристенными поручнями для вспомогательного передвижения инвалидов. | О,С,У                             | Рекомендуется предусмотреть пристенные поручни на высоте 0.9м на путях движения инвалидов по коридорам, как вспомогательное оборудование для передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и для ориентации инвалидов по зрению. | Текущий ремонт |
|       |                                                     |                  |            |          | Отсутствует тактильная мнемосхема с навигацией внутри объекта                              | С, У                              | Установить тактильную мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 1,2-1,6м м от уровня пола, и на расстоянии 2-4м. от дверного проема. Установка                                                                     | Текущий ремонт |



|     |                          |      |  |        |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|-----|--------------------------|------|--|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                          |      |  |        |                                                                        |            | мнемосхемы не должна мешать основному потоку посетителей.<br>(п.3.27СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 11, 12 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестничных маршей   | С          | Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                           | Текущий ремонт |
|     |                          |      |  | 11, 12 | Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам | О          | Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)                                                                                                      | Текущий ремонт |
|     |                          |      |  | 11, 12 | Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей.  | С, О       | Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа                                                                                                                                                            | Текущий ремонт |
|     |                          |      |  | 11, 12 | Отсутствуют поручни с двух сторон лестницы                             | О, С, Г, У | Установить с двух сторон лестницы непрерывные по всей длине поручни, высота 0,9 м ГОСТ Р 51261. Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020). | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)   | нет  |  |        |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 3.4 | Лифт пассажирский        | нет  |  |        | Отсутствует доступ на                                                  | К, О       | Установить стационарное                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Капитальный    |

|     |                                           |      |  |                   |                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|-----|-------------------------------------------|------|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | (или подъемник)                           |      |  |                   | первый, второй и последующие этажи                                                                                            |               | подъемное оборудование, ступенькоход или лифт (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                        | ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 3.5 | Дверь                                     | есть |  | 13                | Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.                                                           | С             | Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери                                                                                                                                                               | Текущий ремонт                       |
|     |                                           |      |  | 14                | Высота дверных порогов более 0,014 м                                                                                          | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                  | Текущий ремонт                       |
|     |                                           |      |  | 13                | Ширина дверных проемов менее 0,9м                                                                                             | К, О, С       | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта, двери, имеющие две створки должны находиться в открытом состоянии                                                                            | Текущий ремонт                       |
|     |                                           |      |  | 13                | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием и номерами конечной цели движения                                   | К, О, С, Г, У | Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля наименование институтов, кафедр, факультета и кабинетов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом. | Текущий ремонт                       |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 9, 10, 11, 12, 15 | Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных | К, О, С, Г, У | Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу                                           | Текущий ремонт                       |

|  |  |  |  |    |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--|--|--|--|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |    | ных табличках                                                                    |               | /входу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|  |  |  |  |    | Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре | К, О, С, Г, У | Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5) | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  |    | Отсутствуют зоны безопасности                                                    | К, О, С, Г, У | Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)                                                                                                                                               | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 12 | На верхних и нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы.   | К, О, С, Г, У | Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                      | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  | 16 | Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м                                 | К, О, С, У    | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                                                                                                                                             | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  |    | Отсутствуют на этажах эвакуационные кресла -                                     | К             | Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Текущий ремонт     |

|  |                         |                                            |  |  |          |  |                                                                       |  |
|--|-------------------------|--------------------------------------------|--|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                         |                                            |  |  | Самоспас |  | эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2020 |  |  |          |  |                                                                       |  |

### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У)                                                |            | 8 - 16 | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСП                           |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 3)

г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания        |                                     | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                              | Значим о для инвали да (категор ия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Виды работ                                         |
| 4.1      | Жилые комнаты                                      | нет              |            | 17     | Не выделены жилые комнаты для инвалидов | К, О, С, Г, У                       | В общежитии следует обеспечить жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4, и комнаты, доступные для людей групп мобильности М2, М3; их расчетное число принимают по таблице Б.1 приложения Б СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске. Планировочные решения жилых комнат общежитий для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно в санузле, около кровати, перед шкафами и окнами. Доступность вспомогательных | Капитальн ый ремонт, индивидуа льное решение с ТСР |

|  |  |  |  |    |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                    |                |
|--|--|--|--|----|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |    |                                                            |            | помещений определяется по заданию на проектирование. (п. 7.1.1 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                   |                |
|  |  |  |  | 18 | Ширина дверных проемов менее 0,9 м                         | К, О, С    | Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшить ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 19 | Высота дверных порогов более 0,014 м                       | К, О, С    | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)    | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |    | Жилые комнаты не предусмотрены для инвалидов               | К,О,С, Г,У | Не менее одного номера (жилой комнаты) предусмотреть для инвалида на кресле-коляске. Рекомендуется оборудовать одну универсальную доступную комнату для инвалидов размерами не менее 14-16 кв.м.                   | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 19 | Не оборудованы доступные спальные места                    | К.О        | Разместить рядом со спальным местом для инвалида опоры для само поднимания, в том числе линейные или угловые поручни.                                                                                              | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17 | Контрастно не выделены ручки управления бытовыми приборами | С,У        | Контрастно выделить ручки бытовых приборов и оборудования (микроволновая печь, холодильник, ручки выдвижных и навесных ящиков)                                                                                     | Текущий ремонт |

|  |                         |                                            |  |    |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|--|-------------------------|--------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                         |                                            |  |    |                                           |               | цветом контрастным по отношению к приборам.                                                                                                                                                                                                                       |                |
|  | Кухня                   |                                            |  | 31 | Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.   | К, С, Г, О, У | Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020) | Текущий ремонт |
|  |                         |                                            |  | 32 | Отсутствует опорный поручень для раковины | К, О, С       | Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022                                                                                                                                                    | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2020 |  |    |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

#### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |               | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото        |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                              |            | 17 – 19,31,32 | Текущий ремонт, Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).**

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 3)

г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                          |                                    | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                | Значим о для инвали да (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                              | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            | 20     | Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.                 | К, О, С, Г, У                      | Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020) | Капитальный ремонт |
|       |                                                    |                  |            | 20     | Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала). | К, О, С                            | Установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. СП.59.13330.2020 п.6.3.6) ГОСТ 52131-2019                                                                          | Текущий ремонт     |
|       |                                                    |                  |            | 20     | Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей.                                         | К, О, С                            | Установить откидные и стационарные поручни, на высоте 0,85 (0.9м), сбоку от унитаза установить                                                                                                                                                                                          | Текущий ремонт     |



|     |                         |      |    |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-----|-------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                         |      |    |                                                                                     |               | травмобезопасные крючки для тростей, костылей и других принадлежностей на высоте 1,1 м (п. 6.3.3. СП 59.13330.2020)                                                                                                |                    |
|     |                         |      | 20 | Отсутствует автоматический или кнопочный смыв унитаза                               |               | Оборудовать унитаз автоматической системой смыва или кнопочным управлением (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020)                                                                                                             | Текущий ремонт     |
|     |                         |      | 21 | Отсутствует поворотное зеркало.                                                     | К, С, Г, О, У | Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0.85 до 1.1 м).                                                                                                    | Текущий ремонт     |
|     |                         |      | 21 | Отсутствует опорный поручень для раковины                                           | К, О, С       | Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022                                                                                                     | Текущий ремонт     |
|     |                         |      | 22 | Ширина дверного проема менее 0,9 м.                                                 | К, О, С, Г, У | Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшить ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) | Капитальный ремонт |
|     |                         |      | 23 | Высота дверных порогов более 0,014 м                                                | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)    | Текущий ремонт     |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 24 | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений и часами работы | С, Г          | Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на                                                                                             | Текущий ремонт     |

|  |  |  |  |    |                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--|--|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |    |                                                                                    |               | высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений и часами работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|  |  |  |  | 24 | Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.                | С             | Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  | 27 | Отсутствует закрытые душевые кабины с нескользким полом без порога.                | К, О, С       | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м (СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5) | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 27 | Душевые не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала). | К, О, С, Г, У | Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Текущий ремонт     |

|     |                             |     |  |    |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----|-----------------------------|-----|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                             |     |  |    |                                                                                     |               | которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. СП.59.13330.2020 п.6.3.6)                                                                                                                                          |                    |
|     |                             |     |  | 25 | Ширина дверного проема менее 0,9 м.                                                 | К, О, С, Г, У | Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшить ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)                          | Капитальный ремонт |
|     |                             |     |  | 26 | Высота дверных порогов более 0,014 м                                                | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                             | Текущий ремонт     |
| 5.3 | Бытовая комната (прачечная) | нет |  | 28 | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений и часами работы | С, Г          | Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений и часами работы | Текущий ремонт     |
|     |                             |     |  | 28 | Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.                 | С             | Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.                                                                                                                                                         | Текущий ремонт     |
|     |                             |     |  | 29 | Ширина дверного проема менее 0,9 м.                                                 | К, О, С, Г, У | Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если                                                                                                                                                                     | Капитальный ремонт |



**Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото  |                                                                             |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДЧ-И (О,Г,У)                                                   |            | 20 - 31 | Текущий ремонт, Капитальный ремонт                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У).**

Приложение №6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 29  
от «17» ноября 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 3)

г. Тула, Советский район, ул. 9 Мая, д. 8

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                     |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                               |                |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ     |
| 6.1      | Визуальные средства                                | нет              |            | -      | Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации           | С, Г, У                          | Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения<br>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | Текущий ремонт |
| 6.2      | Акустические средства                              | нет              |            | -      | Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться | К, О, С, Г, У                    | Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию.             | Текущий ремонт |

|     |                         |                                                                                                                                                                                          |  |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                                                                                                                                                                                          |  |   | я по объекту.                                                                                          |   | (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 6.3 | Тактильные средства     | нет                                                                                                                                                                                      |  | - | Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме | С | Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения. | Текущий ремонт |
|     | Общие требования к зоне | Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |  |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

#### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (К, О, У)                                              |            | -      | Текущий ремонт                                                               |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно: (К, О, У).**



Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4





Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8






Фото 9



Фото 10



Фото 11




Фото 12





Фото 13



Фото 14



Фото 15




Фото 16





Фото 17




Фото 18



Фото 19



Фото 20






Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24





Фото 25




Фото 26



Фото 27



Фото 28





Фото 29



Фото 30



Фото 31




Фото 32






Фото 33



Фото 34



Фото 35

