

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

## **Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 16**

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,  
ФГБОУ ВО «ТулГУ (Общежитие №6/1)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район,  
ул. Ф.Энгельса, д.159, корп. 1

## СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. Новикова А.Ф.

## УТВЕРЖДАЮ

Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. Григорьев В.И.

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 16

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Жилое помещение Общежитие №6  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 6490,9 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка нет;  
1.4. Год постройки здания 1979 г.,  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд  
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по временному проживанию.  
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов.  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 человек.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Тульского рабочего полка, Трамвай № 14;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 135 м.

3.2.2 время движения (пешком) четыре минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                                             |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                                             |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов** |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                   |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                         |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (К, О, У)                                                         |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП – В                                                                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Письмо в Администрацию ТО                          |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСП |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                     |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                       |
| 8      | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСП |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ - В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» октября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 16 от «10» ноября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «18» ноября 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 16**

«19» октября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №6 к.1.  
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 9 этажей, 6490,9 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка нет;  
1.4. Год постройки здания 1979 г.,  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): жилой фонд  
2.2 Виды оказываемых услуг: оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.  
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность –500 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Тульского рабочего полка, Трамвай № 14;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 135 м.

3.2.2 время движения (пешком) четыре минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                       |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                       |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                       |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Письмо в Администрацию ТО                          |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Капитальный ремонт                                 |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Капитальный ремонт                                 |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | Капитальный ремонт                                 |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Текущий ремонт                                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Не нуждается                                       |
| 8     | Все зоны и участки                                         | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 16**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

«10» ноября 2022 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Общежитие №6 к.1.

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тульская обл, г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 9 этажей, 6490,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка нет;

1.4. Год постройки здания 1979 г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 г., капитального 2026 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Ф. Энгельса, д. 159, корп. 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Нет

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Тульского рабочего полка, Трамвай № 14;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 135 м.

3.2.2 время движения (пешком) четыре минуты.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

### 3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                            |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                               |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                            |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А                                                             |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                            |
| 5     | с нарушениями слуха                         | А                                                             |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А                                                             |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|       |                                                              |                                                                       | № на плане | № фото  |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |            |         |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 1 - 4   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 10-25   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 26, 27  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, У)                                                        |            | 28 - 40 |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (К, О, У)                                                        |            | -       |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП – В                                                                |            |         |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*    |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Письмо в Администрацию ТО                          |
| 2      | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                 |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |
| 4      | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                 |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                 |
| 6      | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                     |

|   |                                                   |                                                    |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается                                       |
| 8 | Все зоны и участки                                | Капитальный ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 5 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 6 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л.  |
| Результаты фотофиксации на объекте         | на 11 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «20» ноября 2022 г. (протокол №16) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)



### Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности* (к<br>пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1<br>Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                   |
| Территории,<br>прилегающей к зданию                | ДП - В                                                               |               |        | Текущий ремонт, Письмо в<br>Администрацию ТО                                      |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

Приложение №2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 16  
от «10» ноября 2022 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
(Общежитие № 6.1)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 1

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |         | Выявленные нарушения и замечания                             |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото  | Содержание                                                   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                     | Виды работ     |
| 2.1      | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 1       | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы. | С, У                             | Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м-0.1м. (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                              | Текущий ремонт |
|          |                                                    |                  |            | 3, 4    | Завершающие части поручней не выступают за границы лестницы  | О, С, Г, У                       | Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).                                         | Текущий ремонт |
|          |                                                    |                  |            | 1, 3, 4 | Отсутствует тактильно-контрастная разметка перед лестницей   | С                                | Установить тактильно-контрастные наземные указатели ГОСТ Р 52875. Наземные указатели должны быть конусообразной формы с линейным расположением рифов. Устанавливаются на всю ширину лестничного марша на нижней и верхней площадках п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 | Текущий ремонт |
|          |                                                    |                  |            | 2, 3, 4 | Отсутствуют осязательные предупреждающие                     | С                                | Обозначить осязательными предупреждающими                                                                                                                                                                                                                      | Текущий ремонт |

|     |                                 |      |  |      |                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----|---------------------------------|------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                 |      |  |      | щие наклейки на поручнях.                                                            |               | наклейками начало/окончание поручней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|     |                                 |      |  | 1, 4 | Разделительный поручень не является двухсторонним и не выступает за границы лестницы | О, С, Г, У    | Установить двухсторонний разделительный поручень высотой 0,9 м с горизонтальными выступами за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022, п. 5.3)                                                                                                                                                                     |                    |
|     |                                 |      |  | 1    | Отсутствует кнопка вызова перед лестницей                                            | К, О, С, Г, У | Перед лестничным маршем на высоте 0.85м -1,1м установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0.15*0.15м, на высоте 0.9-1.3м. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения на отдельно стоящей опоре. СП.59.13330.2020 п.6.1.1,п.8.1.7 ГОСТ 52131-2019 | Текущий ремонт     |
| 2.2 | Пандус (наружный)               | нет  |  | 1    | Отсутствуют доступ для инвалидов на кресло-коляске.                                  | К, О          | Установить пандус с углом наклона 1:20 длиной 24 метра с двухуровневыми соосными поручнями и разворотными площадками 1.5*1.5м, каждые 8,0-9.0м. (п.5.1.14. СП 59 13330.2020). Либо предусмотреть подъемное устройство стационарного типа любого вида (наклонное или вертикальное подъемное устройство)                                                        | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |      |                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не нуждается       |
| 2.4 | Дверь (входная)                 | есть |  | 5    | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием                            | К, О, С, Г, У | Установить информирующую тактильную табличку с шрифтом Брайля обозначающую                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Текущий ремонт     |

|     |        |      |  |   |                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|-----|--------|------|--|---|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |        |      |  |   | учреждения и доступности для МГН                                           |         | наименование учреждения, а также тактильные пиктограммы обозначающие доступность для МГН. Таблички установить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом. (п.6.5.9. СП 59.13330.2020) |                |
|     |        |      |  | 5 | Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.        | С       | Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.                                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт |
|     |        |      |  | 5 | На стеклянном прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка. | С.      | Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне двери на 1,3-1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)                                                                                       | Текущий ремонт |
|     |        |      |  | 6 | Высота дверных порогов более 0,014 м                                       | К, О, С | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                                      | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 8 | Дверь тамбура имеет дверной проем менее 0,9 м.                             | К, О, С | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9 м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта обе створки двери должны находится в открытом состоянии                                                                                                          | Текущий ремонт |
|     |        |      |  | 9 | Высота дверных порогов тамбура более 0,014 м                               | К, О, С | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога                                                                                                                                               | Текущий ремонт |

|  |                         |                                            |  |  |  |  |                                                                                          |  |
|--|-------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                         |                                            |  |  |  |  | дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4) |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |                                                                                          |  |

### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Входа (входов) в здание                     | ДЧ-И (О, Г, У)                                              |            | 1-4    | Текущий ремонт<br>Капитальный ремонт                                        |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).**

### I. Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.1)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |                | Выявленные нарушения и замечания                               |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото         | Содержание                                                     | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                        | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            | 10, 11, 12, 13 | В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов. | К, О, С, Г, У                     | Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованную информационным знаком «Место для инвалидов», скамьей с опорой для спины и подлокотником (п. 5.3 СП 59.13330.2020)                                                                                                   | Текущий ремонт |
|       |                                                     |                  |            | 10, 11, 12, 13 | Отсутствует место для собаки – поводья.                        | С                                 | Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м <sup>2</sup> с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)                                            | Текущий ремонт |
|       |                                                     |                  |            | 12             | Отсутствуют поручни на путях движения                          | С, О                              | Рекомендуется установить поручни с обеих сторон коридора в качестве средства поддержания равновесия и указания направления для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, ослабленных физически, слабовидящих или слепых пользователей, на высоте 0,9-1 м, диаметр поручня | Текущий ремонт |

|     |                                   |      |  |    |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-----|-----------------------------------|------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                   |      |  |    |                                                                                                                                              |      | ≥ 0,045 м, расстояние от стены до поручня ≥ 0,045 м, стена вдоль установленного поручня должна быть гладкой. ГОСТ Р 51261-2022 п. 5.4                                                                                             |                                                  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания)          | есть |  | 14 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестничных маршей                                                                         | С    | Выделить краевые ступени лестницы контрастными полосами шириной не менее 0,08м. по всей ширине лестничного марша (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)                                                                                      | Текущий ремонт                                   |
|     |                                   |      |  | 14 | Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам                                                                       | О    | Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)                 | Текущий ремонт                                   |
|     |                                   |      |  | 14 | Отсутствует обозначение начало/окончание поручней и нумерация этажей.                                                                        | С, О | Обозначить осязательными предупреждающими наклейками начало/окончание поручней. Установить тактильно-информационные таблички с обозначением нумерации этажа                                                                       | Текущий ремонт                                   |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)            | нет  |  | 15 | Отсутствует доступ на этажи, остановки лифта располагаются между этажами                                                                     | К, О | Установить стационарное подъемное оборудование, ступенькоход или лифт. (п.6.2.13 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  | 16 | Отсутствует информационная табличка, дублированная шрифтом Брайля рядом с лифтом. Отсутствует обозначение номера этажа с рельефными цифрами, | С    | Установить на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифта рельефное обозначение номера этажа. На стене, сбоку кабины лифта, на высоте 1,5 м должно быть обозначение этажа высотой цифр не менее 0,1 м и не более 0,2 м, | Текущий ремонт                                   |

|     |                                           |      |  |            |                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----|-------------------------------------------|------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                           |      |  |            | продублированы шрифтом Брайля.                                                              |               | контрастное по отношению к цвету поверхности стены (п.6.2.16 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                   |                     |
|     |                                           |      |  | 16         | Отсутствует световая и звуковая информирующая сигнализация.                                 | С, Г          | Оборудовать лифт световой и звуковой информирующей сигнализацией. (п.6.2.16 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                    | Текущий ремонт      |
|     |                                           |      |  | 17         | Размер двери лифта не доступен для всех категорий МГН                                       | К             | Следует применять лифты с шириной дверного проема 0,9 м и более. 6.2.13, 6.2.15 СП 59.13330.2020                                                                                                                                                 | Капитальный ремонт, |
| 3.5 | Дверь                                     | есть |  | 21         | Высота дверных порогов более 0,014 м                                                        | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                  | Текущий ремонт      |
|     |                                           |      |  | 22, 23     | Ширина дверных проемов менее 0,9м                                                           | К, О, С       | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) До ремонта, двери, имеющие две створки должны находиться в открытом состоянии                                                                            | Текущий ремонт      |
|     |                                           |      |  | 18, 19, 20 | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием и номерами конечной цели движения | К, О, С, Г, У | Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля наименование институтов, кафедр, факультета и кабинетов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом. | Текущий ремонт      |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 12, 13, 20 | Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на                                 | К, О, С, Г, У | Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт      |

|  |  |  |  |        |                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |        | путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках      |               | светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|  |  |  |  |        | Отсутствуют светозвуковые оповещатели для управления эвакуацией людей при пожаре | К, О, С, Г, У | Установить светозвуковые оповещатели на этажах и путях движения, а также в местах, где инвалид может оказаться один (универсальный санузел, лифт), а также в лифтовых холлах и в противопожарных зонах установить оборудование с системой двухсторонней связи. Обозначить общего сбора для МГН знаком Е 21 «Пункт (место) сбора» (СП 59.13330.2020 п. 6.5) | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  |        | Отсутствуют зоны безопасности                                                    | К, О, С, Г, У | Следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно (СП 59.13330.2020 п. 6.2.25)                                                                                                                                               | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 14, 15 | На верхних и нижних ступенях лестничного марша отсутствуют контрастные полосы.   | К, О, С, Г, У | Установить на каждом марше эвакуационных лестниц фотолюминесцентные полосы, обозначающие крайние верхние и нижние ступени (п.6.2.29 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                      | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  | 24, 25 | Высота порогов эвакуационных дверей более 0,014м                                 | К, О, С, У    | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не                                                                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт     |

|  |                         |                                            |  |  |                                                       |   |                                                                                                                                   |                |
|--|-------------------------|--------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                         |                                            |  |  |                                                       |   | должна превышать 0,014 м (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                                                              |                |
|  |                         |                                            |  |  | Отсутствуют на этажах эвакуационные кресла - Самоспас | К | Для эвакуации инвалидов на креслах - колясках предусмотреть эвакуационное кресло, которое должно быть установлено на каждом этаже | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2020 |  |  |                                                       |   |                                                                                                                                   |                |

### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                              |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-В                                                        |            | 10-25  | Капитальный ремонт<br>Текущий ремонт<br>Индивидуальное решение с ТСП         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.1)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 1

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания        |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                              | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Виды работ         |
| 4.1      | Жилые помещения                                    | нет              |            | 26, 27 | Не выделены жилые комнаты для инвалидов | К, О, С, Г, У                     | В общежитии следует обеспечить жилые комнаты, доступные для людей группы мобильности М4, и комнаты, доступные для людей групп мобильности М2, М3; их расчетное число принимают по таблице Б.1 приложения Б СП 59.13330.2020, но не менее одной жилой комнаты для инвалида на кресле-коляске. Планировочные решения жилых комнат общежитий для инвалидов на креслах-колясках должны предусматривать свободные пространства диаметром не менее 1,2 м перед входной дверью, перед входом в санузел, непосредственно в санузле, около кровати, перед шкафами и окнами (п. 7.1.1 СП 59.13330.2020) | Капитальный ремонт |
|          |                                                    |                  |            | 27     | Ширина дверных проемов менее 0,9 м      | К, О, С                           | Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Текущий ремонт     |
| 4.2      | Кухни                                              |                  |            | 40     | Отсутствуют                             | К, С, Г,                          | Установить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Текущий            |

|  |                         |                                                               |  |    |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |                         |                                                               |  |    | краны с рычажной рукояткой.               | О,У           | водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020) | ремонт         |
|  |                         |                                                               |  | 40 | Отсутствует опорный поручень для раковины | К, О, С       | Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022                                                                                                                                          | Текущий ремонт |
|  |                         |                                                               |  | 40 | Установлены газовые плиты                 | К, О, С, Г, У | Кухни следует оснащать электроплитами СП. Контрастно выделить ручки управления приборов (плиты, холодильник, микроволновые печи). 137.13330.2012 п. 7.4.2                                                                                               | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022 |  |    |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

#### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У)                                              |            | 26, 27 | Текущий ремонт, Капитальный ремонт                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У).**

## I Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.1)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                          |                                    | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                | Значим о для инвалид а (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                              | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            | 30, 31 | Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных.                 | К, О, С, Г, У                      | Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу, размером не менее 1,65х2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) (п.6.3.3. СП 59.13330.2020) | Капитальный ремонт |
|       |                                                    |                  |            | 32     | Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала). | К, О, С                            | Установить кнопку вызова персонала для оказания помощи инвалидам. Кнопку вызова установить на контрастном фоне с обозначением знаком 0,15*0,15 м, на высоте 0,9-1,3 м. СП.59.13330.2020 п.6.3.6) ГОСТ 52131-2019                                                                        | Текущий ремонт     |
|       |                                                    |                  |            | 32     | Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, крючки для тростей.                                         | К, О, С                            | Установить откидные и стационарные поручни, на высоте 0,85 (0,9м), сбоку от унитаза установить травмобезопасные крючки для тростей, костылей и других                                                                                                                                   | Текущий ремонт     |

|     |                         |      |  |        |                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|-----|-------------------------|------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                         |      |  |        |                                                                       |               | принадлежностей на высоте 1,1 м (п. 6.3.3. СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|     |                         |      |  | 32     | Отсутствует поворотное зеркало.                                       | К, С, Г, О,У  | Установить поворотное зеркало на доступной для инвалидов-колясочников высоте от уровня пола (от 0,85 до 1,1 м)                                                                                                                                                                               | Текущий ремонт     |
|     |                         |      |  | 32     | Отсутствуют краны с рычажной рукояткой.                               | К, С, Г, О,У  | В кабинках уборных следует установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020) | Текущий ремонт     |
|     |                         |      |  | 32     | Отсутствует опорный поручень для раковины                             | К, О, С       | Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022                                                                                                                                                                               | Текущий ремонт     |
|     |                         |      |  | 28     | Ширина дверного проема менее 0,9 м.                                   | К, О, С, Г, У | Установить двери с шириной рабочей створки не менее 0,9 м в свету. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшить ширину дверного проема в свету до 0,8 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)                                                                           | Капитальный ремонт |
|     |                         |      |  | 29     | Высота дверных порогов более 0,014 м                                  | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                                                              | Текущий ремонт     |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  | 33, 34 | Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений и | С, Г          | Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны                                                                                                                                                                                        | Текущий ремонт     |

|  |  |  |  |        |                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  |        | часами работы                                                                      |               | дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений и часами работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|  |  |  |  | 33, 34 | Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.                | С             | Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  | 37, 38 | Отсутствует закрытые душевые кабины с нескользким полом без порога.                | К, О, С       | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м (СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5) ГОСТ 52162. 2022 | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 37, 38 | Душевые не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала). | К, О, С, Г, У | Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. СП.59.13330.2020 п.6.3.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Текущий ремонт     |
|  |  |  |  | 35     | Ширина дверного                                                                    | К, О, С, Г, У | Установить двери с шириной рабочей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Капитальный        |

|     |                             |                                                               |  |    |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                             |                                                               |  |    | проема менее 0,9 м.                       |               | створки не менее 0,9 м в свету. Дверь должна открываться наружу (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)                                                                                                                                                                     | ремонт         |
|     |                             |                                                               |  | 36 | Высота дверных порогов более 0,014 м      | К, О, С       | Установить перекатные пандусы на ширину дверного проема в местах перепада высот (при капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014 м одного элемента) (СП 59.13330.2020 п. 6.2.4)                                                 | Текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (прачечная) | нет                                                           |  | 39 | Отсутствуют краны с рычажной ручкой.      | К, С, Г, О, У | Установить водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020) | Текущий ремонт |
|     |                             |                                                               |  | 39 | Отсутствует опорный поручень для раковины | К, О, С       | Установить для раковины поручень для опоры инвалидов при пользовании умывальниками п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022                                                                                                                                                  | Текущий ремонт |
|     | Общие требования к зоне     | Привести в соответствие с СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022 |  |    |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

#### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДЧ-И(О,Г,У)                                                 |            | 28-40  | Текущий ремонт, капитальный ремонт                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

### I. Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Общежитие № 6.1)

г. Тула, Ф. Энгельса, д. 159, корпус 1

| №<br>п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                      |                                     | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|----------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                            | Значим о для инвали да (категор ия) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                     | Виды работ     |
| 6.1      | Визуальные средства                                  | нет              |            | -      | Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматриваю т в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации           | С, Г, У                             | Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения<br>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения     | Текущий ремонт |
| 6.2      | Акустические средства                                | нет              |            | -      | Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентировать ся в здании и свободно передвигаться | К, О, С, Г, У                       | Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию.<br>(п.6.5.2. СП | Текущий ремонт |

|     |                         |                                                                                                                                                                                          |  |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                                                                                                                                                                                          |  |   | по объекту.                                                                                            |   | 59.13330.2020)                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 6.3 | Тактильные средства     | нет                                                                                                                                                                                      |  | - | Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме | С | Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения. | Текущий ремонт |
|     | Общие требования к зоне | Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 |  |   |                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

#### Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                              |
| Системы информации на объекте               | ДП-И (К, О, У)                                                 |            | -      | Текущий ремонт                                                               |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).**

Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12




Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22




Фото 23




Фото 24



Фото 25



Фото 26




Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39



Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44

