

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 12**

объект: Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

(Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном)

адрес: Тульская обл., г. Тула, Советский район, ул. Болдина, д. 120

**СОГЛАСОВАНО**  
Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_  
Новикова А.Ф.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_\_  
Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 12**

### **1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.**

1.2. Адрес объекта: **Тульская область, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание Лит Б, **1447,8 кв. м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет.**

1.4. Год постройки здания **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2048 г.**

#### **Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» ФГБОУ ВО «ТулГУ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр. Ленина, д.84.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

### **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **200 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Оружейная**

**Автобус 38, Трамвай № 14,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **60 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **две минуты.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **есть**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** (бордюры, перепады высот)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И (К,О,Г,У)**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в МО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ, в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

**ДП-И**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.  
**zhit-vmeste.ru**

*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» ноября 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 12 от «08» ноября 2022 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ» от «09» ноября 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 12**

«09» ноября 2022 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.**

1.2. Адрес объекта: **Тульская область, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание Лит Б, **1447,8 кв. м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет.**

1.4. Год постройки здания **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2048 г.**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» ФГБОУ ВО «ТулГУ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр. Ленина, д.84.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Федеральная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.**

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **200 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Оружейная**

**Автобус 38, Трамвай № 14,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **60 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **две минуты.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **есть**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** (бордюры, перепады высот)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в МО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по общим вопросам  
и цифровизации  
ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_ Григорьев В.И.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 12**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

«09» ноября 2022 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.**

1.2. Адрес объекта: **Тульская область, г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание Лит Б, **1447,8 кв. м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет.**

1.4. Год постройки здания **2013 г.**, последнего капитального ремонта **нет.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2023 г.**, капитального **2048 г.**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» ФГБОУ ВО «ТулГУ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Тульская обл., г. Тула, Советский р-н, пр. Ленина, д.84.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

**Федеральная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Российской Федерации**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: **Нет**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: **Оружейная**

**Автобус 38, Трамвай № 14,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **60 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **две минуты.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые,** со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **есть**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** (бордюры, перепады высот)

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений – универсальная,

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения,

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно,

«ВНД» - Не организована доступность

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		23
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)		1-5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О, Г, У)		6-8,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У)		9-12,20,21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,У)		14,16-19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		22,23

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (К,О,Г,У)**

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Письмо в МО
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плановых мероприятий

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДП-И.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с общественными объединениями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации.

zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 5 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 3 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л.  |
| Результаты фотофиксации на объекте         | на 11 л. |

Руководитель рабочей группы: И.О. Главного инженера Пашинин А.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы: Заместитель главного инженера Глазков С.А. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Начальник ИТО Лукьянов Ю.В. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Зотова М.А. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Инженер ОТН Свищев Н.Н. \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель: ООО «Доступный мир»

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «29» ноября 2022 г. (протокол № 12) комиссией по обследованию и паспортизации ФГБОУ ВО «ТулГУ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.  
г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		23	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О, У,Г	Оборудовать парковочные места для инвалидов габаритным размером, 6,0*3,6 м. Нанести дорожную разметку размером 0,8м х 1,6м. Обозначить вертикальным дорожным знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов» на высоте 2.1-2.5до нижнего края знака. (согласно ГОСТ Р 52289 ГОСТ Р 52290)	Текущий ремонт Письмо в МО
	Общие требования к зоне	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290						

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-В		23	Текущий ремонт Письмо в МО

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.**

**I. Результаты обследования:**

**2.1 Входа (входов) в здание**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.  
г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		1,2	Отсутствуют осязательные предупреждающие наклейки на поручнях.	С	Рекомендуется обозначить осязательными предупреждающим и наклейками начало/окончание поручней.	Текущий ремонт
				1,2	Отсутствуют травмобезопасные окончания у поручней.	О, С, Г, У	Перед нижним и верхним маршами внешних лестницы следует предусмотреть завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				2	Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам.	О	Рекомендуется оборудовать бортики высотой не менее 0,02м или применить другие устройства на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, для предотвращения соскальзывания тростей. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть		3				Не нуждается

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		2				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	Есть		4	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		5	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (К,О,Г,У)		1-5	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К, О, Г, У).**

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.  
г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть		6,8	В холлах не оборудованы места отдыха и ожидания для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов оборудованное информационным знаком «Место для инвалидов» и скамьей с опорой для спины и подлокотником. (п. 5.3 СП 59.13330.2020).	Текущий ремонт
				6,8	Отсутствует место для собаки – поводья.		Предусмотреть для собаки-поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 м <sup>2</sup> с возможностью фиксации собаки на свободном поводке, рядом с зоной, где находится стойка администратора. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020; ФЗ 181 ст. 15 п.7)	Текущий ремонт
				13	Не установлен фен для сушки волос МГН.	К, О, С, Г, У	Установить фен для сушки волос на высоте 1,2-1,4 м от пола.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт	Нет						

	пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь	Есть		8				Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Нет		7	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках (планы эвакуации, направление движения при эвакуации). К доступному выходу /входу.	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)		6-8,13	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К,О,Г,У).**

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (Раздевалки)	Есть		16	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С, Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				16	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				17	Отсутствуют универсальные кабины, доступные для всех категорий граждан.	К,О,С, Г,У	В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина -	Текущий ремонт

						<p>0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. Рекомендуется использовать очень яркие цветовые контрасты и/или символы, а также рельефное обозначения (номера) выделенных для инвалидов шкафов. (п. 8.5.14 СП 59.13330.2020)</p>	
				Отсутствует места для хранения кресел-колясок		<p>В помещениях раздевальных для занимающихся инвалидов следует предусматривать:- места для хранения кресел-колясок; скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6 x 0,8 м. (п. 8.5.14 СП 59.13330.2020)</p>	Текущий ремонт
				В раздевальных отсутствует мойка для ног	К,О,С, Г,У	<p>В раздевальных следует предусмотреть мойки для ног из расчета одна мойка на 20</p>	Текущий ремонт

							мест для переодевания, но не менее одной	
4.2	Зальная форма обслуживания Бассейн	Есть		20	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	К,О,С, Г,У	Установить информирующие тактильные таблички рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием помещений продублированную шрифтом Брайля.(п.6.5.9. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				20	Отсутствует контрастная маркировка дверной ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастную маркировку дверных ручек по отношению к двери.	Текущий ремонт
				21	Отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна.	С	Для ориентирования totally незрячих и слабовидящих рекомендуется: вдоль стен зала, на входах в зал, из помещений для переодевания и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола 0,9 -1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола. (п. 5.6 ГОСТ Р 51261-2022, п. 8.5.8 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				21	Отсутствует пологая лестница	К, О	В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением ОДА следует устраивать пологую лестницу с размерами, не менее: подступенков - 0,14 м и проступей - 0,3 м. Рекомендуется устраивать лестницу вне габаритов ванны. (п. 5.6 ГОСТ Р 51261-2022, п. 8.5.9 )	Текущий ремонт

				21	Отсутствует поручень по периметру бассейна.	К,О,С	Для старта в плавании на спине под тумбочкой в плоскости стенки бассейна устанавливаются металлические ручки - поручни. Устанавливаются на 0,4-0,6 м над водой. Диаметр сечения поручней для старта в плавании на спине - 0,03-0,04 м.	Текущий ремонт
				21	Отсутствует подъемник для инвалидов.	К,О	Установить подъемник для инвалидов. Система обеспечивает возможность погружения в ванну инвалида, который не имеет возможности использовать наклонную лестницу.	Текущий ремонт
				21	Отсутствуют дорожки с тактильным эффектом.	С	Рекомендуется предусмотреть специальные тактильные полосы на обходных дорожках в ваннах бассейнов, где возможны занятия спортсменами с нарушением зрения. Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть		9,11, 12	Отсутствует информационная табличка с названием зоны обслуживания, дублированная шрифтом Брайля.	К, О, С, Г, У.	Установить информационную табличку с названием зоны обслуживания, дублированные шрифтом Брайля, на высоте 1,4-1,6 м. (п.6.5.9 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
				10,11	Высота зоны обслуживания более 0,85м. Не удобно для обслуживания	К	Предусмотреть зону обслуживания не выше 0,80 - 0,85м. над уровнем пола. (п.8.1.7 СП	Текущий ремонт

					инвалида-колясочника.		59.13330.2020)	
4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	Нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У, Г)		9-12,16,17, 20,21	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,У,Г).**

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тулский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		14	Тактильно – информационные табличка (мнемосхема) установлена не по нормативам.	С, Г	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5м от края двери. (п.6.3.6. СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть		18	Отсутствуют информирующие тактильные таблички с названием помещений	С, Г	Установить информационные тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами конечной цели движения	Текущий ремонт
				18	На стеклянном прозрачном полотне двери	С	Установить яркую, контрастную маркировку на прозрачном полотне	Текущий ремонт

					отсутствует контрастная маркировка.		двери в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки на уровне: 1,3 - 1,4 м. (п.6.1.6. СП 59.13330.2020)	
				18	Двери не имеют контрастного отображения ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных ручек цветом по отношению к цвету двери.	Текущий ремонт
				19	Отсутствуют кабины для инвалидов.	К,О,С,Г, ,У	Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из расчета одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной. (СП 59.13330.2020 п.п.8.5.13)	Текущий ремонт
				19	Отсутствует закрытые душевые кабины с нескользким полом без порога.	К,О,С	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 480 мм от отметки основания пола душа, центр которого располагается на расстоянии 500 мм от прилегающей стены. Рекомендованная глубина сиденья - не менее 480 мм, длина - 850 мм, рекомендуется использовать водонепроницаемые сидения с легко очищающейся обивкой, ручным душем обеспечивался легкий доступ к душу из сидячего положения с длиной шланга душа - не менее 1500 мм. Оснастить поручнями	Капитальный ремонт

							размером не менее 750 мм на 900 мм, установленными горизонтально так, чтобы осевая линия поручня располагалась на высоте 850 мм над полом душа, а сторона длиной 750 мм располагалась вдоль стены, на которой установлено сиденье. (СП 59.13330.2020 п.п.6.3.5)	
				19	Душевые не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала).	К,О,С, Г,У	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. СП.59.13330.2020 п.6.3.6)	Текущий ремонт
					Отсутствует кресло-коляска для использования в душевых	К	Предусмотреть наличие кресел-колясок для использования в душевых. Они являются необходимыми в душе и других влажных зонах, а также для обеспечения доступа в плавательный бассейн.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната	Нет		-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (О, Г, У)		14,18,19	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О, У, Г).**

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО «ТулГУ»  
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.  
г. Тула, р-н Советский, ул. Болдина, д. 120

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Система средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения к местам эвакуации	С, Г, У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления эвакуационных путей движения Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в	К, О, С, Г, У	Установить технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения,	Текущий ремонт

					помещения, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.		должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. (п.6.5.2. СП 59.13330.2020)	
6.3	Тактильные средства	Нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Установить информирующие тактильные таблички с шрифтом Брайля и названием, располагаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,6м, выполненные рельефно-точечным и рельефно-графическим способом с названием и номерами помещений	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## Комментарий к заключению:

**Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно: (К, О, У).**

**Фото № 1. Вход.**



**Фото № 2.**



**Фото № 3.**



**Фото № 4.**



**Фото № 5. Тамбур.**




**Фото № 6.**



**Φοτο Νο 7.**



**Φοτο Νο 8.**



**Фото № 9. Касса.**



**Фото № 10. Высота 1 м.**




**Фото № 11. Высота ресепшен 1,1 м.**



**Фото № 12. Гардеробная.**



**Фото № 13.**



**Фото № 14. Туалет.**



**Фото № 15.**



**Фото № 16. Раздевалка.**



**Фото № 17.**



**Фото № 18. Душевая.**



**Фото № 19.**



**Фото № 20. Выход в бассейн.**



**Фото № 21.**



**Фото № 22. Остановка**



Фото № 23.

